МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВИЧНОЕ БЮДЖЕТЕЮЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПОЕДВЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ вм. В.Г.ШУХОВА» (БГТУ им. В.Г. Шухова)

> У ГВЕРЖДАКО Директор поставлута А.В.Белоуеска п — 2021 г

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

дисцивлины

Электроника и электротехника

Направление подготовки:

44.03.04 - Профессиональное обучение

Профиль: Транспорт

Квелификалия

Бакалавр

Форма обучения

очная

Институт энергетики, информационных технологий и управляющих систем

Кафедра электроэнсргстики и автоматики

Рабочая программа составлена на основании требований:

- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования бакалавриат по направлению подготовки 23.03.03 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.02.2018 N 124 (ред. от 08.02.2021)
- учебного плана, утвержденного ученым советом БГТУ им. В.Г. Шухова в 202 году.

| Составитель (сест | гавители): <u>К.Т.Н. ДОЦСНТ</u> (учена стотелья намет, мента | Колесник В.В. (выпила фила |
|---------------------------------------|--|--|
| Рабочая програмя | на согласована с выпускающей | кафедрой |
| | (ненистивание кифедра) | |
| Заведующий кафедрой | (учения стижны и плана положен) | Н.А. Загородн |
| W. 10 W | 202 r. | 13 100 9 CO 00 14 20 OC 1 0 OC 10 OC |
| Рабочая програмі | на обсуждени на заседания кофс | 22411 |
| w_ 19 H | <u>1668</u> 202 <u>∮</u> т., протокол № | 22411 |
| w_ 75 H | | from A.B. berry |
| «_ // »/ Заведующий кафеарой | манд, техн. наук. профессорс | A.B. Bestoye |
| « <u>гў</u> »д Заведующий кафеарой | 202 f г., протокол № канд, техн. наук. профессор (учени степсы и завине. | (3) А.В. Белоус тупнек) (вишким, финс весией института |

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

| Категория (группа) компетенций | Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции | Наименование показателя оценивания результата обучения по дисциплине |
|-----------------------------------|--|---|---|
| Общепрофессиональные | ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний. | ОПК-8.1 Опирается в профессиональной деятельности на научные знания из профессиональной предметной области, других областей социальных, гуманитарных, естественных и точных наук | Знать: основные термины и определения, законы электротехники Уметь: использовать на практике методики выбора, рассчитывать сложные цепи постоянного и переменного тока, используя различные методы расчета Владеть: методами анализа и расчета электрических цепей постоянного и переменного тока, навыками работы в электротехнических установках в соответствии с нормами безопасности работы |

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Компетенция О<u>ПК-8</u> Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний.

Ланная компетенция формируются следующими дисциплинами.

| Стадия | Наименования дисциплины |
|--------|--|
| 1 | Математика |
| 2 | Физика |
| 3 | Химия |
| 4 | Теоретическая механика |
| 5 | Метрология, стандартизация и сертификация |
| 6 | Методика профессионального обучения |
| 7 | Профессионально-педагогические технологии |
| 8 | Введение в специальность (транспорт) |
| 9 | Материаловедение и технология конструкционных материалов |

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ

| Общая трудоемкость дисциплины с | оставляет <u>2 (две)</u> зач. единицы, <u>72</u> часов |
|----------------------------------|--|
| Дисциплина реализуется в рамках | практической подготовки: |
| Форма промежуточной аттестации _ | _ зачет |
| | (экзамен, дифференцированный зачет, зачет) |

| Вид учебной работы | Всего часов | Семестр № 4 |
|---|----------------|----------------|
| | | |
| Общая трудоемкость дисциплины, час | 72 | 72 |
| Контактная работа (аудиторные занятия), в т.ч.: | 36 | 36 |
| лекции | 17 | 17 |
| лабораторные | 17 | 17 |
| практические | 1 | - |
| Самостоятельная работа студентов, в том числе: | 36 | 36 |
| Курсовой проект | 1 | - |
| Курсовая работа | 1 | - |
| Расчетно-графическое задания | 18 | 18 |
| Индивидуальное домашнее задание | 1 | - |
| Другие виды самостоятельной работы | 18 | 18 |
| Форма промежуточная аттестация | | зачет |
| (зачет, экзамен) | | |
| | | |

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Наименование тем, их содержание и объем Курс <u>2</u> Семестр <u>2</u>

| _ | Kype <u>z</u> Cemecip <u>z</u> | | | | |
|-----------------|--|--------|--------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | ел по ві | ематич идам уч зки, час | іебной |
| № п/п | Наименование раздела (краткое содержание) | Лекции | Практические | Лабораторные | Самостоятельная работа |
| 1. E | Введение. | | | | |
| | Цели и задачи дисциплины. Электрическая энергия и ее применение. Электрификация. | 1 | - | - | - |
| 2. | Электрические цепи постоянного тока | | I. | I. | |
| | Основные понятия и определения электрических цепей. Топологические понятия электрических цепей. Основные законы электротехники. Расчет линейных электрических цепей постоянного тока. Применение законов Ома, Кирхгофа, Джоуля-Ленца при расчете электрических цепей. Методы расчета электрических цепей. Баланс мощностей электрической цепи. Потенциальная диаграмма. Линия электропередачи постоянного тока. | 2 | _ | 2 | 4 |
| 3. | Электрические цепи однофазного синусоидального тока | | l . | l . | |
| | Основные понятия о синусоидальном токе. Определение основных синусоидальных величин. Действующие и средние значения синусоидальных величин. Векторные диаграммы. Параметры схем замещения электрических цепей синусоидального тока. Цепи однофазного синусоидального тока, содержащие R, L, С элементы. Закон Ома для действующих значений напряжений и токов. Мощность цепи синусоидального тока. Последовательное и параллельное соединения в цепях синусоидального тока. Расчет цепей синусоидального тока. Символический метод расчета. Резонанс напряжений и токов. | 2 | - | 3 | 4 |
| 4. | Трехфазные электрические цепи | | | | |
| 5. | Основные понятия и определения. Соединения фаз звездой и треугольником. Соотношения, векторная диаграмма. Мощность трехфазной цепи: мгновенная, активная, реактивная и полная. Методы расчета трехфазных цепей. Трансформаторы | 2 | - | 3 | 5 |
| J. | т рансформаторы | | | | |

| Назначение, устройство и принцип действия 2 - 3 4 трансформатора. Коэффициент трансформации. Режимы работы. Схемы замещения и уравнения приведенного трансформатора. Векторная диаграмма. Опыт холостого хода и короткого замыкания. Внешняя характеристика, потери мощности и КПД, сов ф. Трехфазный трансформатор. Схемы и группы соединения обмоток трехфазного трансформатора. Параллельная работа трансформаторов. 6. Электрические машины постоянного тока (МПТ) Общие сведения. Устройство и принцип действия якоря. Коммутация. Генераторы постоянного тока. Способы возбуждения. Двигатели постоянного тока с различными способами возбуждения. Пуск двигателя, регулирование частоты вращения. Мощность потерь. |
|---|
| Общие сведения. Устройство и принцип действия 2 - 2 5 МПТ. ЭДС якоря, электромагнитный момент. Реакция якоря. Коммутация. Генераторы постоянного тока. Способы возбуждения. Двигатели постоянного тока с различными способами возбуждения. Пуск двигателя, регулирование частоты вращения. Мощность потерь. |
| МПТ. ЭДС якоря, электромагнитный момент. Реакция якоря. Коммутация. Генераторы постоянного тока. Способы возбуждения. Двигатели постоянного тока с различными способами возбуждения. Пуск двигателя, регулирование частоты вращения. Мощность потерь. |
| |
| 7. Асинхронные машины |
| Общие сведения. Устройство и принцип действия 2 - 2 5 асинхронного двигателя. Энергетическая диаграмма и КПД асинхронного двигателя (АД). Вращающий момент. Характеристика АД. Пуск АД, регулирование частоты и направления вращения АД. Асинхронная машина в режиме генератора и электромагнитного тормоза. |
| 8. Синхронные машины |
| Общие сведения. Устройство синхронной машины. 2 5 Синхронный генератор. Электромагнитная мощность, электромагнитный момент. Параллельная работа синхронной машины с сетью. Синхронный двигатель. Характеристики. Синхронный компенсатор. Реактивный двигатель. |
| 9. Основы электротехники |
| Основы электроники. Классификация основных устройств. Условные обозначения, принцип действия, характеристики и назначение полупроводниковых диодов, транзисторов, тиристоров. Интегральные микросхемы. Полупроводниковые выпрямители. Электрические фильтры. Классификация и основные характеристики усилителей. Анализ работы однокаскадных усилителей. Режимы работы. Обратные связи в усилителях, их влияние на параметры и характеристики усилителя. |
| ВСЕГО 17 - 17 36 |

4.2. Содержание практических (семинарских) занятий

Не предусмотрено учебным планом

4.3 Содержание лабораторных работ

| No | Наименование | Тема лабораторного занятия | К-во | К-во |
|-----|----------------------|--------------------------------------|-------|-------|
| п/п | раздела дисциплины | | часов | часов |
| | | | | CPC |
| | | семестр № 2 | | |
| 1 | Электрические цепи | Исследование линии электропередачи | 2 | 2 |
| | постоянного тока | постоянного тока. | | |
| 2 | Электрические цепи | Исследование цепей переменного тока, | 3 | 3 |
| | однофазного | содержащих последовательное и | | |
| | синусоидального тока | параллельное соединение R, L, C | | |
| | | элементов. | | |
| 3 | Трехфазные | Исследование трехфазной цепи при | 3 | 3 |
| | электрические цепи | соединении приемников звездой и | | |
| | | треугольником | | |
| 4 | Трансформаторы | Исследование однофазного | 3 | 3 |
| | | трансформатора | | |
| 5 | Электрические | Исследование двигателя постоянного | 3 | 3 |
| | машины постоянного | тока. | | |
| | тока | | | |
| 6 | Асинхронные машины | Исследование асинхронного двигателя | 3 | 3 |
| | | ИТОГО: | 17 | 17 |

4.4. Содержание курсового проекта/работы

Не предусмотрено учебным планом

4.5. Содержание расчетно-графического задания, индивидуальных домашних заданий

Учебным планом предусмотрено расчетно-графическое задание с объемом самостоятельной работы студента (СРС) - 18ч.

4.5. Содержание расчетно-графического задания, индивидуальных домашних заданий

Учебным планом предусмотрено расчетно-графическое задание с объемом самостоятельной работы студента (СРС) - 18ч.


Задача 1. Для заданной электрической цепи (рис. 1) по заданным значениям сопротивлений, источников ЭДС и источников тока выполнить:

- 1) составить систему уравнений, необходимых для определения токов электрической цепи по законам Кирхгофа;
- 2) методом контурных токов, найти токи во всех ветвях электрической цепи;
- 3) для внешнего контура построить в масштабе потенциальную диаграмму.

Решение

1. Для электрической цепи, схема которой изображена на рис. 1, составить систему уравнений по первому и второму законам Кирхгофа, необходимых для определения токов во всех ветвях.

Произвольно выбираем положительные направления токов в ветвях и вводим их обозначения (рис. 2). Схема содержит семь ветвей без источника тока (ϵ =7) и пять узлов (ν =5), следовательно, по первому закону Кирхгофа необходимо составить (ν =4) уравнения:






Рис. 1. Схема цепи

Рис. 2. Схема цепи

для первого узла

$$I_1 - I_4 - I_6 - J_1 = 0$$

для второго узла

$$-I_1 + I_2 - I_3 = 0 ,$$

для третьего узла

$$I_3 - I_5 - I_7 = 0$$
,

для четвертого узла

$$I_6 + I_7 + J_1 = 0$$
.

По второму закону Кирхгофа необходимо составить (ϵ -(y-1)=3) уравнения. Уравнения составляются для независимых контуров. Положительные направления обхода контуров выбираем по часовой стрелке. Тогда уравнения, составленные по второму закону Кирхгоффа, будут иметь следующий вид:

для контура, содержащего элементы R_1 , E_1 , R_2 , R_6 , E_2 , R_5 ,

$$-I_1R_1 - I_1R_2 - I_2R_6 - I_4R_5 = E_1 - E_2$$

для контура, содержащего элементы R_4 , E_3 , R_3 , E_2 , R_6 ,

$$I_3R_4 + I_5R_3 + I_2R_6 = -E_3 + E_2$$

для контура, содержащего элементы R_5 , R_3 , R_8 , R_7 ,

$$I_4 R_5 - I_5 R_3 + I_7 R_8 - I_6 R_7 = 0$$
.

2. Для электрической цепи (см. рис. 1) определить токи во всех ветвях цепи




Рис. 3 Схема цепи для метода контурных токов

методом контурных токов. Данные для расчета: E_1 =55B, E_2 =25B, E_3 =4B, J_1 =1A, R_1 =8Oм, R_2 =4Oм, R_3 =4Oм, R_4 =12Oм, R_5 =4Oм, R_6 =10Oм, R_7 =3Oм, R_8 =10Oм.

Произвольно выбираем положительные направления токов в ветвях и вводим их обозначения. Для независимых контуров схемы выбираем направления контурных токов по часовой стрелке и обозначаем их, как показано на рис. 3. В соответствии с методом контурных токов записываем уравнения:

$$I_{11}R_{11} + I_{22}R_{12} + I_{33}R_{13} = E_{11},$$

$$I_{11}R_{21} + I_{22}R_{22} + I_{33}R_{23} = E_{22},$$

$$I_{11}R_{31} + I_{22}R_{32} + I_{33}R_{33} = E_{33},$$

$$(1.3)$$

ГДе
$$R_{11} = R_1 + R_2 + R_6 + R_5 = 26$$
;
 $R_{22} = R_3 + R_4 + R_6 = 26$;
 $R_{33} = R_3 + R_5 + R_7 + R_8 = 21$;
 $R_{12} = R_{21} = -R_6 = -10$;
 $R_{13} = R_{31} = -R_5 = -4$;
 $R_{23} = R_{32} = -R_3 = -4$;
 $E_{11} = E_1 - E_2 = 30$;
 $E_{22} = E_2 - E_3 = 21$;
 $E_{33} = -J_1 \cdot R_7 = -3$.

Решая систему уравнений (1.3), находим контурные токи I_{11} , I_{22} , I_{33} :

$$I_{11} = \frac{\Delta_1}{\Delta} = 1,847$$
 A,
 $I_{22} = \frac{\Delta_2}{\Delta} = 1,597$ A,
 $I_{33} = \frac{\Delta_3}{\Delta} = 0,513$ A,

ГДе
$$\Delta = \begin{vmatrix} R_{11} & R_{12} & R_{13} \\ R_{21} & R_{22} & R_{23} \\ R_{31} & R_{32} & R_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 26 & -10 & -4 \\ -10 & 26 & -4 \\ -4 & -4 & 21 \end{vmatrix} = 10940$$
;

$$\Delta_1 = \begin{vmatrix} E_{11} & R_{12} & R_{13} \\ E_{22} & R_{22} & R_{23} \\ E_{33} & R_{32} & R_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 30 & -10 & -4 \\ 21 & 26 & -4 \\ -3 & -4 & 21 \end{vmatrix} = 20210$$
;

$$\Delta_2 = \begin{vmatrix} R_{11} & E_{11} & R_{13} \\ R_{21} & E_{22} & R_{23} \\ R_{31} & E_{33} & R_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 26 & 30 & -4 \\ -4 & -3 & 21 \end{vmatrix} = 17480$$
;

$$\Delta_3 = \begin{vmatrix} R_{11} & R_{12} & E_{11} \\ R_{21} & R_{22} & E_{22} \\ R_{31} & R_{32} & E_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 26 & -10 & 30 \\ -10 & 26 & 21 \\ -4 & -4 & -3 \end{vmatrix} = 5616$$
.

Зная контурные токи, находим истинные токи в ветвях цепи:

$$I_1 = -I_{11} = -1,847$$
 A,
 $I_2 = I_{22} - I_{11} = -0,25$ A,
 $I_3 = I_{22} = 1,597$ A,
 $I_4 = I_{33} - I_{11} = -1,334$ A,
 $I_5 = -I_{33} + I_{22} = 1,084$ A,
 $I_6 = -I_{33} - J_1 = -1,513$ A,
 $I_7 = I_{33} = 0,513$ A.

3. Для электрической цепи, приведенной на рис. 4, определить потенциалы всех точек относительно точки "a" и построить потенциальную диаграмму. Данные для расчета: E_1 =25B, E_2 =12B, J_1 =2A, R_1 =10Oм, R_2 =5Oм, R_3 =7Oм, R_4 =2Oм, R_5 =3Oм.

Токи электрической цепи равны:

$$I_{1} = \frac{E_{1} - E_{2} - J_{2}R_{5}}{R_{1} + R_{2} + R_{3} + R_{4} + R_{5}} = 0.259 \text{ A},$$

$$I_{2} = I_{1} + J_{1} = 2.259 \text{ A}.$$




Рис. 4. Схема цепи

Потенциал точки «а» примем равным нулю (заземлим).

Определим потенциалы всех точек контура относительно точки «а»:

$$\phi_{a} = 0 B,$$

$$\phi_{b} = \phi_{a} - I_{1} \cdot R_{2} = -1,296 B,$$

$$\phi_{c} = \phi_{b} - I_{1} \cdot R_{3} = -3,111 B,$$

$$\phi_{d} = \phi_{c} - E_{2} = -15,111 B,$$

$$\phi_{e} = \phi_{d} - I_{1} \cdot R_{4} = -15,63 B,$$

$$\phi_{f} = \phi_{e} - I_{2} \cdot R_{5} = -22,407 B,$$

$$\phi_{g} = \phi_{f} - I_{1} \cdot R_{1} = -25 B,$$

$$\phi_{a} = \phi_{g} + E_{1} = 0 B.$$

Для определения масштаба по оси абсцисс находим суммарное сопротивление контура:

$$R_{\Sigma} = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 + R_5 = 27$$
 Om.

Построение потенциальной диаграммы начинаем с точки с нулевым потенциалом в направлении по часовой стрелке. Для построения текущей точки по оси абсцисс откладываем сопротивление участка цепи между этой точкой и точкой с нулевым потенциалом (точка «а» в данном случае). По оси ординат откладываем значение потенциала. Затем точки соединяем. Потенциальная диаграмма представлена на рис. 5.




Рис. 5. Потенциальная диаграмма

Задача 2.. Для электрической цепи, схема которой изображена на рис. 6, определить напряжения на элементах схемы, ток, активную, реактивную и полную мощности. Построить в масштабе векторную топографическую диаграмму напряжений.




Рис. 6. Схема электрической цепи

Данные для расчета: U=110В, R_1 =15, R_2 =8, R_3 =8 L_1 =100м Γ н, L_2 =50м Γ н, C_1 =350мк Φ , C_2 =200мк Φ , f=50 Γ ц.

Индуктивные и емкостные сопротивления участков цепи равны:

$$X_{L1} = \omega L_1 = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L_1 = 2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 100 \cdot 10^{-3} = 31,4159 \text{ OM},$$

$$X_{L2} = \omega L_2 = 2 \cdot \pi \cdot f \cdot L_2 = 2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 50 \cdot 10^{-3} = 15,708 \text{ OM},$$

$$X_{C1} = \frac{1}{\omega C_1} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C_1} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 350 \cdot 10^{-6}} = 9,0946 \text{ OM},$$

$$X_{C2} = \frac{1}{\omega C_2} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot f \cdot C_2} = \frac{1}{2 \cdot \pi \cdot 50 \cdot 200 \cdot 10^{-6}} = 15,9155 \text{ OM}.$$

Эквивалентные активное, реактивное и полное сопротивления равны:

$$R_{9} = R_{1} + R_{2} + R_{3} = 15 + 8 + 8 = 31 \text{ OM},$$

$$X_{9} = X_{L1} + X_{L2} - X_{C1} - X_{C2} = 31,4159 + 15,708 - 9,0946 - 15,9155 = 22,1138 \text{ OM},$$

$$Z_{9} = \sqrt{R_{9}^{2} + X_{9}^{2}} = \sqrt{31^{2} + 22,1138^{2}} = 38,0791 \text{ OM}.$$

Ток в цепи равен (по закону Ома):

$$I = \frac{U}{Z_2} = \frac{110}{38,0791} = 2,8887$$
 A.

Напряжения на элементах цепи равны:

$$U_{R1} = I \cdot R_1 = 2,8887 \cdot 15 = 43,3308 \;\; \mathbf{B},$$

$$U_{R2} = I \cdot R_2 = 2,8887 \cdot 8 = 23,1098 \;\; \mathbf{B},$$

$$U_{R3} = I \cdot R_3 = 2,8887 \cdot 8 = 23,1098$$

$$U_{L1} = I \cdot X_{L1} = 2,8887 \cdot 31,4159 = 90,7518 \;\; \mathbf{B},$$

$$U_{L2} = I \cdot X_{L2} = 2,8887 \cdot 15,708 = 45,9754 \;\; \mathbf{B},$$

$$U_{C1} = I \cdot X_{C1} = 2,8887 \cdot 9,0946 = 26,2717 \;\; \mathbf{B},$$

$$U_{C2} = I \cdot X_{C2} = 2,8887 \cdot 15,9155 = 45,9754 \;\; \mathbf{B}.$$

Построение векторной топографической диаграммы начинаем с построения вектора тока \bar{i} , общего для всех элементов цепи. Векторы напряжения строим в порядке расположения соответствующих им элементов, начиная с точки a, направление обхода против часовой стрелки (рис. 7).




Рис. 7. Векторная топографическая диаграмма напряжений

Полная мощность равна:

$$S = U \cdot I = 110 \cdot 2.8887 = 317.7592$$
 BA

Коэффициент мощности цепи равен:

$$\cos \varphi = \frac{R_1 + R_2 + R_3}{Z} = \frac{15 + 8 + 8}{38,0791} = 0,8141.$$

Активная и реактивная мощности равны:

$$P = S \cdot \cos(\varphi) = 317,7592 \cdot 0,8141 = 258,6858 \text{ (BT)},$$

$$Q = S \cdot \sin(\varphi) = \sqrt{S^2 - P^2} = \sqrt{317,7592^2 - 258,6858^2} = 184,5334 \text{ (Bap)}.$$




Рис. 8. Схема трехфазной цепи

Задача 3. Для электрической цепи, схема которой изображена на рис. 8, определить фазные напряжения и токи, ток в нейтральном проводе, активную, реактивную и полную мощности всей цепи и каждой фазы отдельно. Определить показания ваттметров. Построить векторную диаграмму токов и напряжений на комплексной плоскости.

Данные для расчета: $U_{\mathcal{I}}$ =380B, R_1 =25Ом, R_2 =10Ом, R_3 =15Ом, L_1 =50мГн, L_2 =20мГн, L_3 =30мГн, C_1 =300мкФ, C_2 =200мкФ, C_3 =150мкФ, f=50Гц.

Емкостные сопротивления равны:

$$X_{C1} = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C_1} = 10,6103$$
 OM,
 $X_{C2} = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C_2} = 15,9155$ OM,
 $X_{C3} = \frac{1}{2\pi \cdot f \cdot C_3} = 21,2207$ OM.

Индуктивные сопротивления равны:

$$X_{L1} = 2\pi \cdot f \cdot L_1 = 15,708$$
 OM,
 $X_{L2} = 2\pi \cdot f \cdot L_2 = 6,2832$ OM,
 $X_{L3} = 2\pi \cdot f \cdot L_3 = 9,4248$ OM.

Действующее значение фазных напряжений равно:

$$U_{\phi} = \frac{U_{\pi}}{\sqrt{3}} = \frac{380}{\sqrt{3}} = 220$$
 B.

Полные сопротивления фаз равны:

$$Z_A = \sqrt{R_1^2 + (X_{L1} - X_{C1})^2} = 25,5144$$
 OM,
 $Z_B = \sqrt{R_2^2 + (X_{L2} - X_{C2})^2} = 13,8846$ OM,
 $Z_C = \sqrt{R_3^2 + (X_{L3} - X_{C3})^2} = 19,0825$ OM.

Коэффициенты мощности фаз равны:

$$\cos \varphi_A = \frac{R_1}{Z_A} = 0,9798$$
,

$$\cos \varphi_B = \frac{R_2}{Z_B} = 0,7202$$
,
 $\cos \varphi_C = \frac{R_3}{Z_C} = 0,7861$.

Фазные токи равны:

$$I_A = \frac{U_A}{Z_A} = \frac{220}{25,5144} = 8,6226$$
 A,
 $I_B = \frac{U_B}{Z_B} = \frac{220}{13,8846} = 15,8449$ A,
 $I_C = \frac{U_C}{Z_C} = \frac{220}{19,0825} = 11,5289$ A.

Ток в нейтральном проводе равен:

$$\underline{I}_{N} = \underline{I}_{A} + \underline{I}_{B} + \underline{I}_{C} = \frac{\underline{U}_{A}}{\underline{Z}_{A}} + \frac{\underline{U}_{B}}{\underline{Z}_{B}} + \frac{\underline{U}_{C}}{\underline{Z}_{C}} =$$

$$= \frac{220e^{j0}}{25 + j5,0976} + \frac{220e^{-j120^{\circ}}}{10 - j9,6323} + \frac{220e^{j120^{\circ}}}{15 - j117959} = 1,5594 - j12,8169 \text{ A},$$

$$\underline{I}_{N} = \sqrt{1,5594^{2} + 12,8169^{2}} = 12,9114 \text{ A}.$$

Полные мощности каждой фазы равны:

$$S_A = I_A \cdot U_A = 1897,0 \text{ BA}$$

 $S_B = I_B \cdot U_B = 3485,9 \text{ BA}$
 $S_C = I_C \cdot U_C = 2536,4 \text{ BA}$

Активные мощности фаз и всей цепи равны:

$$P_{A} = I_{A} \cdot U_{A} \cdot \cos \varphi_{A} = 1858,7 \text{ BT,}$$
 $P_{B} = I_{B} \cdot U_{B} \cdot \cos \varphi_{B} = 2510,6 \text{ BT,}$
 $P_{C} = I_{C} \cdot U_{C} \cdot \cos \varphi_{C} = 1993,7 \text{ BT,}$
 $P = P_{A} + P_{B} + P_{C} = 6363,1 \text{ BT.}$

Реактивные мощности фаз и всей цепи равны:

$$Q_A = I_A \cdot U_A \cdot \sin \varphi_A = 379,0028$$
 Bap,
 $Q_B = I_B \cdot U_B \cdot \sin \varphi_B = -2418,3$ Bap,
 $Q_C = I_C \cdot U_C \cdot \sin \varphi_C = -1567,8$ Bap,
 $Q = Q_A + Q_B + Q_C = -3607,1$ Bap.

Полная мощность трехфазной цепи равна:

$$S = \sqrt{P^2 + Q^2} = 7314,4$$
 BA.

Показания ваттметров равны:

$$P_{W1} = \text{Re}(\underline{U}_{AB} \underline{I}_{A}^{*}) = 2459,9 \text{ BT},$$

 $P_{W2} = \text{Re}(\underline{U}_{AC} \underline{I}_{R}^{*}) = 4188,6 \text{ BT}.$

Векторная диаграмма токов и напряжений на комплексной плоскости приведена на рис. 9.




Рис. 9. Векторная диаграмма

Задача 4. Для трехфазного трансформатора, схема соединения обмоток которого Y/Y_N - 0, определить: активные сопротивления и реактивные сопротивления рассеяния обмоток трансформатора; сопротивления намагничивающего контура схемы замещения трансформатора; угол магнитных потерь.

Построить внешнюю характеристику трансформатора и зависимость коэффициента полезного действия от нагрузки при коэффициенте мощности нагрузки равном $\cos \varphi_2 = 0.75$.

Построить векторную диаграмму трансформатора при коэффициенте нагрузки β =0,8 и коэффициенте мощности нагрузки равном $\cos \phi_2$ =0,75.

Данные для расчета: номинальная мощность S_{HOM} =50 кВА, номинальное напряжение на зажимах первичной обмотки трансформатора U_{HOM} =6000 В, напряжение холостого хода на зажимах вторичной обмотки трансформатора U_{20} =400 В, напряжение короткого замыкания u_{κ} =5,0%, мощность короткого замыкания P_{κ} =1200 Вт, мощность холостого хода P_{0} =300 Вт, ток холостого хода I_{0} =8%.

Номинальный ток первичной обмотки равен:

$$I_{1_{HOM}} = \frac{S_{HOM}}{\sqrt{3}U_{\bullet}} = \frac{50 \cdot 1000}{\sqrt{3} \cdot 6000} = 4.8 \text{ A.}$$

Ток холостого хода равен:

$$I_0 = 0.08 \cdot I_{1_{HOM}} = 0.08 \cdot 4.8 = 0.384$$
 A,

Коэффициент мощности в режиме холостого хода равен:

$$\cos \varphi_0 = \frac{P_0}{\sqrt{3}U_{\text{linear}} \cdot I_0} = \frac{300}{\sqrt{3} \cdot 6000 \cdot 0.384} = 0.075$$
; $\varphi_0 = 85.68^{\circ}$.

Угол магнитных потерь равен:

$$\delta = 90^{\,0} - \phi_0 = 90^{\,0} - 85,\!68^{\,0} = 4,\!32^{\,0}$$
 .

Сопротивления короткого замыкания равны:

$$Z_k = \frac{U_{k,\phi}}{I_{k,\phi}} = \frac{0,05 \cdot 6000}{\sqrt{3} \cdot 4,8} = 36,084 \quad \text{OM},$$

$$R_k = \frac{P_k}{3I_k^2} = \frac{1200}{3 \cdot 4,8^2} = 17,36 \quad \text{OM},$$

$$X_k = \sqrt{Z_k^2 - R_k^2} = \sqrt{36,08^2 - 17,36^2} = 31,62 \quad \text{OM}.$$

Сопротивления первичной обмотки:

$$R_1 = R_2 = \frac{R_k}{2} = \frac{17,36}{2} = 8,68$$
 OM,
 $X_{\sigma 1} = X_{\sigma 2} = \frac{X_k}{2} = \frac{31,62}{2} = 15,81$ OM.

Сопротивления вторичной обмотки:

$$R_2=rac{R_2^{'}}{n^2}=rac{8,68}{225}=0,0385$$
 Ом, $X_{\sigma 2}=rac{X_{\sigma 2}^{'}}{n^2}=rac{15,81}{225}=0,0703$ Ом, ГДе $n=rac{U_{_{1ROM}}}{U_{_{20}}}=rac{6000}{400}=15$.

Сопротивления намагничивающей цепи:

$$Z_0 = \frac{U_{u,\phi}}{I_{0,\phi}} = \frac{6000}{\sqrt{3} \cdot 0,384} = 9021$$
 OM,
 $R_0 = \frac{P_0}{3I_0^2} = \frac{300}{3 \cdot 0,384^2} = 678,16$ OM,

$$X_0 = \sqrt{Z_0^2 - R_0^2} = \sqrt{9021^2 - 678^2} = 8995,5$$
 OM.

Для построения внешней характеристики $U_2=f_1(\beta)$, потери напряжения во вторичной обмотке трансформатора определим по формуле:

$$\Delta U_2\% = \beta \cdot (U_a\% \cdot \cos \varphi_2 + U_p\% \cdot \sin \varphi_2), \qquad (4.1)$$

где U_a %, U_p % - соответственно активное и реактивное падения напряжений:

$$U_a\% = U_k\% \cdot \cos \varphi_k = U_k\% \cdot \frac{R_k}{Z_k} = 5.0 \frac{17.36}{36.084} = 2.4\% ,$$

$$U_p\% = \sqrt{(U_k\%)^2 - (U_a\%)^2} = \sqrt{5.0^2 - 2.4^2} = 4.38\% .$$

Напряжение на зажимах вторичной обмотки трансформатора определим по формуле:

$$U_2 = \frac{U_{20} \cdot (100 - \Delta U_2\%)}{100} \tag{4.2}$$

Задаваясь различными значениями β , по формулам (4.1) и (4.2) определяем напряжение U_2 . Внешняя характеристика, построенная по формулам (4.1) и (4.2) приведена на рис. 10, a.

Для построения зависимости КПД от коэффициента нагрузки $\eta = f_2(\beta)$ расчёт КПД производим по формуле:

$$\eta = \frac{\beta \cdot S_{\text{\tiny HOM}} \cdot \cos \varphi_2}{\beta \cdot S_{\text{\tiny HOM}} \cdot \cos \varphi_2 + P_0 + \beta^2 \cdot P_k}.$$

Полученная характеристика, приведена на рис. 10, δ .

Построение векторной диаграммы начнем с вектора фазного напряжения $\underline{\psi}_{2\phi}$. Значение вторичного фазного напряжения для β =0.8 и $\cos \varphi_2 = 0.75$ согласно (4.2) равно:

$$U_{2\phi} = \frac{U_{20} \cdot (100 - \Delta U_2\%)}{\sqrt{3} \cdot 100} = \frac{400 \cdot (100 - 3,7526)}{\sqrt{3} \cdot 100} = 222,27 \text{ B.}$$

где $\Delta U_2\%$ равно:

$$\Delta U_2\% = \beta \cdot (U_a\% \cdot \cos \varphi_2 + U_p\% \cdot \sin \varphi_2) =$$

= 0.8(2,4 \cdot 0.75 + 4.38 \cdot 0.66) = 3.7526 \(\frac{\psi}{\psi} \).




Рис. 10. Характеристики трансформатора a — внешняя характеристика; δ — зависимость КПД от коэффициента нагрузки β трансформатора

Приведенное значение вторичного напряжения:

$$U_{2\phi}^{'} = U_{2\phi} \cdot n = 222,27 \cdot 15 = 3334,05$$
 B.

Вектор тока $\underline{\iota}_{_{2\phi}}$ отстает по фазе от вектора $\underline{\upsilon}_{_{2\phi}}$ на заданный угол ϕ_2 и равен:

$$I_2 = 0.8 \cdot I_{2_{HOM}} = 0.8 \frac{S_{HOM}}{\sqrt{3}U_{2_{HOM}}} = 0.8 \frac{50 \cdot 1000}{1,73 \cdot 400} = 57,73$$
 A.

Приведенный вторичный ток равен:

$$I_2' = \frac{I_2}{n} = \frac{57,73}{15} = 3,85$$
 A.

Падения напряжения во вторичной обмотке, приведенное к первичной обмотке:

$$R_{2}I_{2} = 8,68 \cdot 3,85 = 33,42$$
 B,
 $X_{\sigma 2}I_{2} = 15,81 \cdot 3,85 = 60,86$ B.

Электродвижущую силу \underline{E}_2 находим из уравнения электрического состояния, составленного по второму закону Кирхгофа, для вторичной цепи:

$$\underline{\underline{E}}_{2}^{'} = \underline{\underline{U}}_{2}^{'} + R_{2}^{'} \cdot \underline{\underline{I}}_{2}^{'} + j \cdot X_{\sigma 2}^{'} \cdot \underline{\underline{I}}_{2}^{'}.$$

Вектор магнитного потока $\underline{\Phi}_m$ опережает вектор \underline{E}_2 на 90°, а ток холостого хода \underline{I}_0 опережает магнитный поток $\underline{\Phi}_m$ на угол потерь δ . Ток в первичной обмотке трансформатора \underline{I}_1 получаем из уравнения магнитодвижущих сил:

$$\underline{I}_{1} = \underline{I}_{0} + (-\underline{I}_{2}),$$

$$\Gamma Д e \underline{I}_2 = \frac{\underline{I}_2}{n}$$
.

Вектор напряжения первичной обмотки трансформатора U_1 определяем из уравнения электрического состояния, составленного по второму закону Кирхгофа для первичной цепи

$$\underline{U}_{1} = -\underline{E}_{1} + R_{1} \cdot \underline{I}_{1} + j \cdot X_{\sigma l} \cdot \underline{I}_{1} .$$

Током холостого хода \underline{I}_0 можно пренебречь (так как он мал) и принять $\underline{I}_1 = \underline{I}_2$ или определить \underline{I}_1 по диаграмме. Тогда падения напряжения в первичной обмотке будут равны:

$$R_1I_1 = 8,68 \cdot 4,13 = 35,84$$
 B,
 $X_{c_1}I_1 = 15,81 \cdot 4,13 = 65,29$ B.

Векторная диаграмма трансформатора приведена на рис. 11.




Рис. 11. Векторная диаграмма

Задача 5. Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором подключен к трехфазной сети с напряжением равным номинальному напряжению двигателя. Момент сопротивления на валу двигателя равен номинальному вращающему моменту двигателя. Определить: 1) потребляемую мощность; 2) номинальный и максимальный (критический) вращающие моменты; 3) пусковой ток; 4) номинальное и критическое скольжения. Построить механические характеристики M = f(S) и n = f(M).

Данные для расчета: номинальная мощность двигателя $P_{\text{ном}}$ =8 кВт, номинальное напряжение $U_{\text{ном}}$ =380 В, номинальная частота вращения ротора $n_{\text{ном}}$ =1420 об/мин, номинальный к.п.д. $\eta_{\text{ном}}$ = 0,84, номинальный коэффициент мощности $\cos\varphi_{\text{ном}}$ =0,85,

кратность пускового тока $\frac{I_{\text{пуск}}}{I_{\text{пуск}}} = k = 6.5$, перегрузочная способность двигателя $\lambda = 2$.

Потребляемая из сети мощность равна:

$$P_{1_{HOM}} = \frac{P_{HOM}}{\eta_{HOM}} = \frac{8}{0.84} = 9.52$$
 KBT.

Номинальный момент равен:

$$M_{_{HOM}} = 9550 \cdot \frac{P_{_{HOM}}}{n_{_{HOM}}} = 9550 \cdot \frac{8}{1420} = 53.8 \text{ H} \cdot \text{M.}$$

Критический момент двигателя равен:

$$M_{KP} = \lambda \cdot M_{HOM} = 2.53,8 = 107,6$$
 H·M.

Номинальный ток двигателя равен:

$$I_{\text{\tiny HOM}} = \frac{P_{1_{\text{\tiny HOM}}}}{\sqrt{3} \cdot U_{\text{\tiny HOM}} \cdot \cos \varphi_{\text{\tiny HOM}}} = \frac{9,52 \cdot 1000}{1,73 \cdot 380 \cdot 0,84} = 17,21$$
 A.

Пусковой ток двигателя равен:

$$I_{nvck} = k \cdot I_{nom} = 6.5 \cdot 17.21 = 111.92$$
 A.

Номинальное скольжение равно:

$$S_{HOM} = \frac{(n_0 - n_{HOM})}{n_0} = \frac{1500 - 1420}{1500} = 0,053$$
.

Критическое скольжение равно:

$$S_{vv} = S_{vvv} \cdot (\lambda + \sqrt{\lambda^2 - 1}) = 0.053 \cdot (2 + \sqrt{2^2 - 1}) = 0.197$$
.

Механическая характеристика M = f(S) строится по уравнению:

$$M = \frac{2 \cdot M_{sp}}{S_{sp} / S + S / S_{sp}} = \frac{2 \cdot 107,6}{0.197 / S + S / 0.197}$$
 (5.1)

Задаваясь скольжением S от 0 до 1, подсчитываем вращающий момент. Скорость вращения ротора определяем из уравнения:

$$n = n_0 \cdot (1 - S) \,. \tag{5.2}$$

Характеристики, построенные по данным, полученным согласно (5.1), (5.2), изображены на рис. 12, a, δ .




Рис. 12. Характеристики асинхронного двигателя: a — механическая; δ — скоростная.

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

5.1. Реализация компетенций

1 Компетенция <u>ОПК-8</u> Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний.

| (код и | формулировка | компетенции) |
|--------|--------------|--------------|
| | | |

| Наименование индикатора достижения компетенции | Используемые средства оценивания |
|--|---|
| ОПК-8.1 | Зачет, защита РГЗ, защита лабораторной работы, устный |
| Опирается в профессиональной | опрос |
| деятельности на научные знания из профессиональной предметной области, | |
| других областей социальных, | |
| гуманитарных, естественных и точных наук | |

5.2. Типовые контрольные задания для промежуточной аттестации

5.2.1. Перечень контрольных вопросов (типовых заданий) зачета

| | Наименование | Содержание вопросов (типовых заданий) |
|-----------|--------------------|---|
| No | раздела дисциплины | |
| Π/Π | | |
| 1 | Введение | 1. Исторический обзор развития представлений об |
| | | электрических и магнитных явлениях. |
| | | 2. Основные понятия для описания процессов в |
| | | электрических и магнитных цепях. |
| 2 | Электрические цепи | 3. Элементы электрических цепей. Активные и пассивные |
| | постоянного тока | части электрических цепей. |
| | | 4. Параметры электрических цепей. Линейные и |
| | | нелинейные цепи. |
| | | 5. Связи между напряжением и током в основных элементах |
| | | электрической цепи. |
| | | 6. Источники э. д. с. и источники тока. |

| И. |
|---------|
| U |
| цепей |
| |
| M B |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| чники |
| |
| х э. д. |
| |
| ний и |
| орные |
| |
| ІЬНЫМ |
| |
| |
| цепей |
| |
| |
| ксной |
| |
| току. |
| а при |
| P |
| а при |
| P |
| а при |
| p |
| ках в |
| лил В |
| перед |
| перед |
| одной |
| одпои |
| |
| ичной |
| 14нои |
| |
| |
| ях в |
| |
| олная |
| |
| іком, а |
| |
| вод в |
| |
| цепях, |
| при |
| |

| | | U. |
|---|-------------------------|--|
| | | симметричной нагрузке. |
| | | 40. Способы измерения активной мощности в трехфазных |
| | | цепях. |
| 5 | Трансформаторы | 41. Назначение трансформатора. |
| | | 42. Разновидности трансформаторов, их условные |
| | | обозначения и области применения. |
| | | 43. Устройство и принцип действия силового однофазного |
| | | трансформатора. |
| | | 44. Как определяется коэффициент трансформации |
| | | трансформатора? |
| | | 45. По каким формулам определяется эдс первичной и |
| | | вторичной обмоток трансформатора? |
| | | 46. Какие потери энергии имеют место при работе |
| | | трансформатора? |
| | | 47. Как определяется кпд трансформатора? |
| | | 48. Как определяется коэффициент загрузки |
| | | трансформатора? |
| | | 49. Трехфазный трансформатор, группы соединения его |
| | | обмоток. |
| | | 50. Какие условия необходимо выполнять при включении |
| | | трансформаторов на параллельную работу? |
| | | 51. Измерительные трансформаторы, их назначение, |
| | | условные обозначения, схемы включения, особенности. |
| | | 52. Автотрансформаторы, их устройство, применение, |
| | | особенности. |
| 6 | Электрические машины | 53. Устройство и принцип действия МПТ. |
| | постоянного тока (МПТ) | 54. ЭДС якоря, электромагнитный момент. |
| | nocionhoro toka (Willi) | 55. Коммутация. |
| | | |
| | | 56. Генераторы постоянного тока. |
| | | 57. Способы возбуждения. |
| | | 58. Двигатели постоянного тока с различными способами |
| | | возбуждения. |
| | | 59. Пуск двигателя, регулирование частоты вращения. |
| | | 60. Мощность потерь |
| | | |
| | | |
| | | |

| 7 | Асинхронные машины | 61. Особенности работы, области применения асинхронных машин. 62. Устройство трехфазного асинхронного двигателя, его разновидности и принцип работы. 63. Условные обозначения асинхронного двигателя. 64. Получение вращающегося магнитного поля в асинхронном двигателе. 65. Что такое скольжение? 66. Соотношение между скоростью вращения ротора и магнитного поля. 67. От каких величин зависит вращающий момент асинхронного двигателя? 68. Способы пуска асинхронного двигателя. 69. Способы регулирования скорости вращения асинхронного двигателя. 70. Способы торможения асинхронного двигателя. 71. Приведите упрощенное уравнение механической характеристики трехфазного асинхронного двигателя. 72. Изобразите график механической характеристики асинхронного двигателя. |
|---|-----------------------|--|
| 8 | Синхронные машины | 73. Устройство и принцип действия синхронного генератора 74. Реакция якоря 75. Характеристики синхронного генератора 76. Работа синхронной машины в режиме двигателя 77. Пуск и остановка синхронного двигателя 78. Рабочие характеристики синхронного двигателя |
| 9 | Основы электротехники | 79. Классификация основных устройств. 80. Условные обозначения, принцип действия, характеристики и назначение полупроводниковых диодов, транзисторов, тиристоров. 81. Интегральные микросхемы. 82. Полупроводниковые выпрямители. 83. Электрические фильтры. 84. Классификация и основные характеристики усилителей. 85. Однокаскадные усилители. Режимы работы. 86. Обратные связи в усилителях, их влияние на параметры и характеристики усилителя. |

5.2.2. Перечень контрольных материалов для защиты курсового проекта/ курсовой работы

Не предусмотрено учебным планом

5.3. Типовые контрольные задания (материалы) для текущего контроля в семестре

- 1. Исторический обзор развития представлений об электрических и магнитных явлениях.
- 2. Основные понятия для описания процессов в электрических и магнитных цепях.
- 3. Элементы электрических цепей. Активные и пассивные части электрических цепей.
- 4. Параметры электрических цепей. Линейные и нелинейные цепи.

- 5. Связи между напряжением и током в основных элементах электрической цепи.
- 6. Источники э. д. с. и источники тока.
- 7. Схемы электрических цепей.
- 8. Топологические понятия схемы электрической цепи.
- 9. Законы электрических цепей.
- 10. Методы расчета и анализа электрических цепей постоянного тока
- 11. Преобразование соединения треугольником в эквивалентное соединение звездой.
- 12. Преобразование источников э. д. с. и тока.
- 13. Метод узловых напряжений.
- 14. Метод контурных токов.
- 15. Метод эквивалентного генератора.
- 16. Баланс мощностей в сложной цепи.
- 17. Синусоидальные э. д. с., напряжения и токи. Источники синусоидальных э.д.с. и токов.
- 18. Действующие и средние значения периодических э. д. с., напряжений и токов.
- 19. Изображение синусоидальных э. д. с., напряжений и токов с помощью вращающихся векторов. Векторные диаграммы.
- 20. Установившийся режим в цепи с последовательным соединением участков R, L и C.
- 21. Активная, реактивная и полная мощности.
- 22. Символический метод расчета электрических цепей однофазного синусоидального тока.
- 23. Комплексные сопротивление и проводимость.
- 24. Выражение законов Ома и Кирхгофа в комплексной форме.
- 25. Расчет мощности по комплексным напряжению и току.
- 26. Расчет однофазных цепей синусоидального тока при последовательном соединении участков цепи.
- 27. Расчет однофазных цепей синусоидального тока при параллельном соединении участков цепи.
- 28. Расчет однофазных цепей синусоидального тока при смешанном соединении участков цепи.
- 29. Понятие о резонансе и частотных характеристиках в электрических цепях.
- 30. В чем состоит преимущество трехфазной системы перед однофазной?
- 31. Понятие о трехпроводной и четырехпроводной трехфазной цепи.
- 32. Из каких элементов состоит трехфазная цепь?
- 33. Способы изображения (представления) трехфазной симметричной системы э.д.с. (графиком, тригонометрическими выражениями, вращающимися векторами).
- 34. Способы соединений фаз трехфазного генератора.
- 35. Понятие о фазных, линейных напряжениях в трехфазных цепях, соотношение между ними.
- 36. Как определяется активная, реактивная, полная мощности в трехфазных цепях?
- 37. В каких случаях трехфазную нагрузку соединяют треугольником, а в каких звездой?
- 38. Какую функцию выполняет нейтральный провод в трехфазной цепи, когда его не используют?
- 39. Понятие о фазных и линейных токах в цепях, соединенных треугольником, их соотношение при симметричной нагрузке.
- 40. Способы измерения активной мощности в трехфазных цепях.
- 41. Назначение трансформатора.
- 42. Разновидности трансформаторов, их условные обозначения и области применения.
- 43. Устройство и принцип действия силового однофазного трансформатора.
- 44. Как определяется коэффициент трансформации трансформатора?
- 45. По каким формулам определяется эдс первичной и вторичной обмоток трансформатора?
- 46. Какие потери энергии имеют место при работе трансформатора?
- 47. Как определяется кпд трансформатора?
- 48. Как определяется коэффициент загрузки трансформатора?
- 49. Трехфазный трансформатор, группы соединения его обмоток.
- 50. Какие условия необходимо выполнять при включении трансформаторов на параллельную работу?
- 51. Измерительные трансформаторы, их назначение, условные обозначения, схемы включения, особенности.

- 52. Автотрансформаторы, их устройство, применение, особенности.
- 53. Устройство и принцип действия МПТ.
- 54. ЭДС якоря, электромагнитный момент.
- 55. Коммутация.
- 56. Генераторы постоянного тока.
- 57. Способы возбуждения.
- 58. Двигатели постоянного тока с различными способами возбуждения.
- 59. Пуск двигателя, регулирование частоты вращения.
- 60. Мощность потерь
- 61. Особенности работы, области применения асинхронных машин.
- 62. Устройство трехфазного асинхронного двигателя, его разновидности и принцип работы.
- 63. Условные обозначения асинхронного двигателя.
- 64. Получение вращающегося магнитного поля в асинхронном двигателе.
- 65. Что такое скольжение?
- 66. Соотношение между скоростью вращения ротора и магнитного поля.
- 67. От каких величин зависит вращающий момент асинхронного двигателя?
- 68. Способы пуска асинхронного двигателя.
- 69. Способы регулирования скорости вращения асинхронного двигателя.
- 70. Способы торможения асинхронного двигателя.
- 71. Приведите упрощенное уравнение механической характеристики трехфазного асинхронного двигателя.
- 72. Изобразите график механической характеристики асинхронного двигателя
- 73. Устройство и принцип действия синхронного генератора
- 74. Реакция якоря
- 75. Характеристики синхронного генератора
- 76. Работа синхронной машины в режиме двигателя
- 77. Пуск и остановка синхронного двигателя
- 78. Рабочие характеристики синхронного двигателя
- 79. Классификация основных устройств.
- 80. Условные обозначения, принцип действия, характеристики и назначение полупроводниковых диодов, транзисторов, тиристоров.
- 81. Интегральные микросхемы.
- 82. Полупроводниковые выпрямители.
- 83. Электрические фильтры.
- 84. Классификация и основные характеристики усилителей.
- 85. Однокаскадные усилители. Режимы работы.
- 86. Обратные связи в усилителях, их влияние на параметры и характеристики усилителя.

5.4. Описание критериев оценивания компетенций и шкалы оценивания

Критериями оценивания РГЗ являются:

Оценка сформированности компетенций по показателю Знания.

| Критерий | Уровень освоения и оценка | | | | |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|--------------------|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Знание | Не знает | Знает термины | Знает термины | Знает термины и | |
| терминов, | терминов и | и определения, | и определения | определения, может | |
| определений, | определений | но допускает | | корректно | |
| понятий | | неточности | | сформулировать их | |
| | | формулировок | | самостоятельно | |
| Знание основных | Не знает | Знает основные | Знает основные | Знает основные | |
| закономерностей | основные | закономерности | закономерности | закономерности, | |
| , соотношений, | закономерности | , соотношения, | , соотношения, | соотношения, прин- | |
| принципов | и соотношения, | принципы | принципы | ципы построения | |
| принципов | принципы | | постро-ения | знаний, может | |

| | построения | построения | знаний, их | самостоятельно их |
|---|---|---|---|--|
| | знаний | знаний | интерпретирует | получить и |
| | SHAHHH | Silainin | и использует | использовать |
| Полнота ответов на вопросы | Не дает ответы на большинство вопросов | Дает неполные ответы на все вопросы | Дает ответы на вопросы, но не все - полные | Дает полные, развернутые ответы на поставленные |
| | | | | вопросы |
| Четкость изложения и интерпретации знаний | Излагает знания без логической последовательности | Излагает знания с нарушениями в логической последовательности | Излагает знания без нарушений в логической последовательности | Излагает знания в логической последовательности , самостоятельно их интерпретируя и анализируя |
| | Не | Выполняет | Выполняет | Выполняет |
| | иллюстрирует | поясняющие | поясняющие | поясняющие |
| | изложение | схемы и | рисунки и | рисунки и схемы |
| | поясняющими | рисунки | схемы | точно и аккуратно, |
| | схемами, | небрежно и с ошибками | корректно и | раскрывая полноту усвоенных знаний |
| | рисунками и примерами | ОПИОКаМИ | понятно | усвосиных знании |
| | Неверно | Допускает | Грамотно и | Грамотно и точно |
| | излагает и | неточности в | по существу | излагает знания, |
| | интерпретируе | изложении и | излагает | делает |
| | т знания | интерпретации | знания | самостоятельные |
| | | знаний | | выводы |

Оценка сформированности компетенций по показателю Умения.

| Критерий | | Уровень осво | ения и оценка | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Умение | Не умеет | Умеет | Умеет | Умеет |
| использовать | использовать | использовать | использовать | использовать |
| основных | основные | некоторые | основные | основные |
| законов | законов | основные | законы | законы |
| электротехники | электротехники | законы | электротехники | электротехники |
| | | электротехники | по указанию | самостоятельно |
| | | | преподавателя | |
| Умение | Не умеет | Умеет | Умеет | Умеет |
| использовать | использовать | использовать | использовать | использовать |
| методы расчета | методы расчета | некоторые | методы расчета | методы расчета |
| цепей | цепей | методы расчета | цепей | цепей |
| постоянного и | постоянного и | цепей | постоянного и | постоянного и |
| переменного | переменного | постоянного и | переменного | переменного |
| токов, | токов, | переменного | токов, | токов, |
| нелинейных | нелинейных | токов, | нелинейных | нелинейных |
| цепей, | цепей, | нелинейных | цепей, | цепей, |
| магнитных | магнитных | цепей, | магнитных | магнитных |
| цепей. | цепей. | магнитных | цепей по | цепей, |
| | | цепей. | указанию | самостоятельно |
| | | | преподавателя | |

Оценка сформированности компетенций по показателю Владение.

| Критерий | Уровень освоения и оценка | | | | |
|---------------|---------------------------|---------------|---------------|------------------|--|
| | 2 3 4 5 | | | | |
| Владение | Не имеет | Имеет навыки | Имеет навыки | Имеет навыки | |
| навыков | навыков | использования | использования | использования | |
| использования | использования | некоторых | основных | основных законов | |

| основных | основных | основных | законов | электротехники |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| законов | законов | законов | электротехники | самостоятельно с |
| электротехники | электротехники | электротехники | по указанию | использованием |
| | | | преподавателя | ПО |

При промежуточной аттестации в форме зачета используется следующая шкала оценивания: зачтено, не зачтено.

Критериями оценивания достижений показателей являются:

| Наименование | Критерий оценивания | | | | |
|---------------------|---|--|--|--|--|
| показателя | | | | | |
| оценивания | | | | | |
| результата обучения | | | | | |
| по дисциплине | | | | | |
| Знания | Знание основных законов электротехники. | | | | |
| | Знание методов расчета цепей постоянного и переменного токов, | | | | |
| | нелинейных цепей, магнитных цепей. | | | | |
| | Знание принципа построения систем электроснабжения жилых зданий | | | | |
| | и сооружений | | | | |
| | Знание необходимых мер по безопасной работе в электроустановках | | | | |
| Умения | Умение использовать основные законы электротехники. | | | | |
| | Умение рассчитывать сложные цепи постоянного и переменного тока, | | | | |
| | используя различные методы расчета | | | | |
| | Умение пользоваться справочными и каталожными данными типового | | | | |
| | электротехнического оборудования при построении схем | | | | |
| | электроснабжения жилых зданий и сооружений | | | | |
| | Умение использовать правила технической безопасности при работе в | | | | |
| | электроустановках | | | | |
| Владение | Навыки использовать основные законы электротехники. | | | | |
| | Навыки расчёта сложных цепей постоянного и переменного тока, | | | | |
| | используя различные методы расчета. | | | | |
| | Навыки использования справочных и каталожных данных типового | | | | |
| | электротехнического оборудования при построении схем | | | | |
| | электроснабжения жилых зданий и сооружений | | | | |
| | Навыки использования документации в организации безопасной | | | | |
| | работы на электротехнических установках | | | | |
| | 1 1 | | | | |

Оценка преподавателем выставляется интегрально с учётом всех показателей и критериев оценивания.

Оценка сформированности компетенций по показателю Знания.

| Критерий | Уровень освоения и оценка | | | | |
|------------------|---------------------------|-----------------|------------------|--------------------|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Знание терминов, | Не знает | Знает термины и | Знает термины и | Знает термины и | |
| определений, | терминов и | определения, но | определения | определения, может | |
| понятий | определений | допускает | | корректно | |
| | | неточности | | сформулировать их | |
| | | формулировок | | самостоятельно | |
| Знание основных | Не знает | Знает основные | Знает основные | Знает основные | |
| закономерностей, | основные | закономерности, | закономерности, | закономерности, | |
| соотношений, | закономерности и | соотношения, | соотношения, | соотношения, прин- | |
| принципов | соотношения, | принципы | принципы | ципы построения | |
| | принципы | построения | постро-ения | знаний, может | |
| | построения | знаний | знаний, их | самостоятельно их | |
| | знаний | | интерпретирует и | получить и | |
| | | | использует | использовать | |

| Объем освоенного | Не знает | Знает только | Знает материал | Обладает твердым и |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| материала | значительной | основной | дисциплины в | полным знанием |
| 1 | части материала | материал | достаточном | материала |
| | дисциплины | дисциплины, не | объеме | дисциплины, |
| | | усвоил его | | владеет дополни- |
| | | деталей | | тельными знаниями |
| Полнота ответов | Не дает ответы на | Дает неполные | Дает ответы на | Дает полные, |
| на вопросы | большинство | ответы на все | вопросы, но не | развернутые |
| _ | вопросов | вопросы | все - полные | ответы на |
| | | | | поставленные |
| | | | | вопросы |
| Четкость | Излагает знания | Излагает знания с | Излагает знания | Излагает знания в |
| изложения и | без логической | нарушениями в | без нарушений в | логической |
| интерпретации | последователь- | логической | логической | последовательности, |
| знаний | ности | последователь- | последователь- | самостоятельно их |
| | | ности | ности | интерпретируя и |
| | | | | анализируя |
| | Не | Выполняет | Выполняет | Выполняет |
| | иллюстрирует | поясняющие | поясняющие | поясняющие |
| | изложение | схемы и рисунки | рисунки и схемы | рисунки и схемы |
| | поясняющими | небрежно и с | корректно и | точно и аккуратно, |
| | схемами, | ошибками | ПОНЯТНОП | раскрывая полноту |
| | рисунками и | | | усвоенных знаний |
| | примерами | | | |
| | Неверно | Допускает | Грамотно и | Грамотно и точно |
| | излагает и | неточности в | по существу | излагает знания, |
| | интерпретирует | изложении и | излагает знания | делает |
| | знания | интерпретации | | самостоятельные |
| | | знаний | | выводы |

Оценка сформированности компетенций по показателю Умения.

| Критерий | Уровень освоения и оценка | | | | |
|----------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------|--|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| Умение | Не умеет | Умеет | Умеет | Умеет | |
| использовать | использовать | использовать | использовать | использовать | |
| основных | основные | некоторые | основные | основные | |
| законов | законов | основные | законы | законы | |
| электротехники | электротехники | законы | электротехники | электротехники | |
| | | электротехники | по указанию | самостоятельно | |
| | | | преподавателя | | |
| Умение | Не умеет | Умеет | Умеет | Умеет | |
| использовать | использовать | использовать | использовать | использовать | |
| методы расчета | методы расчета | некоторые | методы расчета | методы расчета | |
| цепей | цепей | методы расчета | цепей | цепей | |
| постоянного и | постоянного и | цепей | постоянного и | постоянного и | |
| переменного | переменного | постоянного и | переменного | переменного | |
| токов, | токов, | переменного | токов, | токов, | |
| нелинейных | нелинейных | токов, | нелинейных | нелинейных | |
| цепей, | цепей, | нелинейных | цепей, | цепей, | |
| магнитных | магнитных | цепей, | магнитных | магнитных | |
| цепей. | цепей. | магнитных | цепей по | цепей, | |
| | | цепей. | указанию | самостоятельно | |
| | | | преподавателя | | |
| | Не умеет | Умеет | Умеет | Умеет | |
| Умение | использовать | использовать | использовать | использовать и | |
| использовать | пуск и остановку | некоторые | основные | осуществлять | |
| осуществление | | принципы пуска | принципы пуска | пуск и остановку | |

| пуска и остановки синхронного двигателя | синхронного двигателя | и остановки синхронного двигателя | и остановки синхронного двигателя | синхронного двигателя |
|---|--------------------------|---|---|--------------------------|
| Умение | Не умеет | Умеет | Умеет | Умеет |
| использовать | использовать | использовать | использовать | использовать |
| необходимых | необходимых | некоторые | основные | основные |
| мер по | мер по | необходимые | необходимые | необходимые |
| безопасной | безопасной | меры по | меры по | меры по |
| работе в | работе в | безопасной | безопасной | безопасной |
| электроустановк | электроустановк | работе в | работе в | работе в |
| ax | ax | электроустановк | электроустановк | электроустановк |
| | | ax | ах по указанию | ax |
| | | | преподавателя | самостоятельно |

Оценка сформированности компетенций по показателю Владение.

| Критерий | Уровень освоения и оценка | | | |
|-----------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Владение | Не имеет | Имеет навыки | Имеет навыки | Имеет навыки |
| навыков | навыков | использования | использования | использования |
| использования | использования | некоторых | основных | основных законов |
| основных | основных | основных | законов | электротехники |
| законов | законов | законов | электротехники | самостоятельно с |
| электротехники | электротехники | электротехники | по указанию | использованием |
| STORTPOTORITIKE | | | преподавателя | ПО |

В случае если студент выполнил все лабораторные работы, РГЗ и в результате собеседования получает не менее трех балов — выставляется зачет.

5.5. Вопросы и задания для проверки уровня сформированности компетенций

Компетенция ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний.

Перечень оценочных материалов (закрытого типа)

| Номер вопроса | | Вопрос | | | | |
|------------------|-----|---|--|--|--|--|
| 1. | | Какую опасность представляет резонанс напряжений для электрических устройств? | | | | |
| | a) | Недопустимый перегрев отдельных элементов электрической цепи; | | | | |
| | б) | Пробой изоляции обмоток электрических машин и аппаратов; | | | | |
| | в) | Пробой изоляции кабелей и конденсаторов; | | | | |
| | г) | Все перечисленные аварийные режимы. | | | | |
| 2. | | Чему равен ток в нейтральном проводе в симметричной трёхфазной цепи при | | | | |
| | | соединении нагрузки в звезду? | | | | |
| | (a) | а) Номинальному току одной фазы; | | | | |
| | б) | б) Нулю; | | | | |
| | в) | в) Сумме номинальных токов двух фаз; | | | | |

| Номер | |
|---------|--|
| вопроса | Вопрос |
| | г) Сумме номинальных токов трёх фаз. |
| 3. | Почему обрыв нейтрального провода четырехпроходной системы с несимметричной |
| | нагрузкой является аварийным режимом? |
| | а) На всех фазах приёмника напряжение падает; |
| | б) На всех фазах приёмника напряжение возрастает; |
| | в) Возникает короткое замыкание; |
| 4. | г) На одних фазах приёмника напряжение увеличивается, а на других уменьшается. Какое из приведенных свойств не соответствует последовательному соединению |
| 4. | ветвей при постоянном токе? |
| | а) Ток во всех элементах цепи одинаков; |
| | б) Напряжения на зажимах цепи равно сумме напряжений на всех его участках; |
| | в) Напряжение на всех элементах цепи одинаково и равно по величине входному |
| | напряжению; |
| | г) Отношение напряжений на участках цепи равно отношению сопротивлений на этих |
| | участках цепи. |
| 5. | Какой способ соединения позволяет увеличить напряжение? |
| | а) Последовательное соединение; |
| | б) Смешанное соединение; |
| | в) Параллельное соединение; г) Никакой. |
| 6. | Какой способ соединения позволяет увеличить силу тока? |
| 0. | а) Последовательное соединение; |
| | б) Смешанное соединение; |
| | в) Параллельное соединение; |
| | г) Никакой. |
| 7. | В электрической цепи переменного синусоидального тока, содержащей только активное |
| | сопротивление R , электрический ток: |
| | а) Отстает по фазе от напряжения на 90°; |
| | б) Опережает по фазе напряжение на 90°; |
| | в) Совпадает по фазе с напряжением; |
| | г) Не зависит от напряжения. |
| 8. | Какие приборы способны измерять напряжение в электрической цепи? |
| | а) Омметры; |
| | б) Ваттметры; |
| | в) Вольтметры; |
| 9. | г) Амперметры |
| 9. | Какие приборы способны измерять силу тока в электрической цепи? а) Омметры; |
| | б) Ваттметры; |
| | в) Вольтметры; |
| | г) Амперметры |
| 10. | Какие приборы способны измерять мощность в электрической цепи? |
| | а) Омметры; |
| | б) Ваттметры; |
| | в) Вольтметры; |
| 1.1 | г) Амперметры |
| 11. | Какие приборы способны измерять сопротивление в электрической цепи? |
| | а) Омметры;б) Ваттметры; |
| | в) Вольтметры; |
| | г) Амперметры |
| 12. | Чаще всего векторные диаграммы строят для: |
| | а) Амплитудных значений ЭДС, напряжений и токов; |
| | б) Действующих значений ЭДС, напряжений и токов; |
| | в) Действующих и амплитудных значений; |
| | г) Мгновенных значений ЭДС, напряжений и токов |

| Вопроса Распифруйте аббревиатуру ЭДС. а) Электронно-динамическая ранкундавс система; б) Электронно-динамическая образователя; д) Электронно-действующая сила; д) Электронно-действующая сила. 14. По какому закопу определяется сила взаимодействия между двумя заряженными частипами? а) Закону Ома; б) Правилу Кирхтофа; закопу Больцмана; д) Суммирование; п) Преобразование; п) Преобразование; п) Преобразование; д) Замещение. 16. Назовите условие возинкновения резонанса напряжений. а) Х _L > Х _C ; д) Х _L = X _C ; д) Р = U/R; д) | Номер | Вопрос |
|--|-------|--|
| а) Электронно-динямитеския система; б) Электронеская вывкумирая сила; 1) Электроне действующая сила; 1) Электронь действующая сила. 14. По какому закону определяется сила взаимодействия между двумя заряженными частипами? а) Закону Ома; б) Правилу Кирктофа; в) Закону Бон-Савара; д) Закону Бон-Савара; д) Закону Бон-Савара; д) Закону Бон-Савара; а) Эквивалетирование; п) Преобразование; п) Преобразование; п) Преобразование; п) Преобразование; п) Замещение. 16. Назовите условие возникновения резонанса напряжений. а) X_L > X_C; б) X_L < X_C; в) X_L < X_C; в) X_L < X_C; в) X_L < X_C; п) X_L < X_C; п) Y_L < X_C; п) P = U/R; п) Соединение звездой; б) Соединение звездой; б) Соединение треугольник; а) Соединение звездой; б) Соединение пар; п) Линейное соединение; д) Сметнанное соединение. д) Сметнанирования человека электрическим током? а) От силы тока; б) От индивируальных свойств человека электрическим током? а) От силы тока; б) От индивируальных свойств человека электрическим током? а) От силы тока; б) От индивируальных свойств человека электрическим током? а) От силы тока; б) От индивируальных факторов. Как изменится свый факторов. Как изменится свый факторов. как изменится свый факторов. д) Ме | | _ |
| б) Электропио действующая сила: | 13. | |
| в) Электронно действующая сила. 14. По какому закону определяется сила взаимодействия между двумя заряженными частищами? а) Закону Ома; б) Правилу Кирхгофа; в) Закону Кулона; г) Закону бъл-съвара; д) Закону фарадея. 15. Как называется процесс замены нескольких сопротивлений одним? а) Уквивалентирование; в) Преобразование; д) Преобразование; д) Закенсение. 16. Назовите условие возникновения резонанса напряжений. а) X_L > X_C; б) X_L < X_C; д) X_L = X_C; т) X_L = X_C; т) X_L = X_C; т) X_L = X_C; т) Y_L ≠ X_C; 17. Какой формулой определяется мощность электрического тока? а) P = UI; в) P = UJ/R; г) P = UJ/I; в) P = UJ/R; г) Р = UJ/I; в) Р = UJ/R; г) Р = UJ/I; г) Р = UJ/I. 18. Выберите из перечия два общепринятых соединений трехфазной системы. а) Соединение заездой; б) Соединение заездой; б) Соединение заездой; б) Соединение пар; г) Линейное соединение; д) Смещанное соединение; д) Смещанное соединение; д) Смещанное соединение; д) От частоты тока; в) От частоты тока; о) От видивизуальных свойств человека электрическим током? а) От частоты тока; д) От частоты тока; д) От частоты тока; д) От веск переинеленных факторов. 20. Как изменитеся слан фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба се параметра в лак ученьщится в два раза; д) Увельнится в два раза; д) Увельнится в два раза; д) Отеньшится в зара раза; д) Электрическую энергию; | | , |
| 14. По какому закону определяется сила взаимодействия между двумя заряженными частицами? а) Закону Ома; б) Правилу Кирхтофа; в) Закону Кулона; т) Закону Бол-Савара; д) Закону Бол-Савара; д) Закону Фарадея. 15. Как называется процесс замены нескольких сопротивлений одним? а) Эквивалентирование; б) Суммирование; в) Преобразование; г) Заменение. 16. Назовите условие возникновения резонанса напряжений. а) Х_L > Х_C; б) Х_L < X_C; д) Х_L > X_C; д) Х_L = X_C; д) Х_L = X_C; д) Р = UI; в) Р = UIR; в) Р = UIR; в) Р = UII, в) Р = UII. 18. Выберите из перечия два общепринятых соединений трехфазной системы. а) Соединение зездой; б) Соединение соединение; д) Соединение шар; т) Линейное соединение; д) Соединение пражения человска электрическим током? а) От силы тока; б) От недивидуальных свойств человска; в) От частоты тока; от уменьнится в два раза; в) От частоты тока; от уменьнится в два раза; в) Не изменится; т) Уменьнится в зда раза; в) Не изменится; т) Уменьнится; т) Уменьнится; т) Уменьни | | ' |
| 14. По какому закону определяется сила взаимодействия между двумя заряженными частищами? а) Закону Ома; б) Правилу Кряхофа; в) Закону Бол-Савара; д) Закону Фарадея. 15. Как называется процесс замены нескольких сопротивлений одним? а) оквивалентирование; б) Суммирование; в) Преобразование; г) Заментение. 16. Назовите условие возникновения резонанса напряжений. а) X_L > X_C; б) X_L < X_C; в) X_L = X_C; г) X_L ≠ X_C; в) X_L = X_C; г) X_L ≠ X_C; в) Y = U/R; р = U/R; р = U/R; р = U/R; г) Р = U/I. 18. Выберите из перечня два общепринятых соединений трехфазной системы. а) Соединение зевздой; б) Соединение преугольник; в) Соединение преугольник; п) Соединение преугольник; п) От често зависит степень поражения человека электрическим током? а) От силы тока; б) От настоты тока; б) От настоты тока; г) От частоты тока; г) От пест перечиленных факторов. 20. Как изменится одвит фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба её параметра R и X_L одновременно увеличить в два раза. а) Увеньшится в два раза; б) Увеличится в два раза; в) Не изменится в два раза; в) Не изменится в два раза; в) Не изменится в два раза; п) Уменьшится в два раза; п) Именьшится в два раза; п) В цели синусондального тока с резистивным элементом энергию; а) Магнитного поля; о) Электрическую энергию; в) Егльовую; 21. В пели синусондального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию; в) Не изменитену в) Егльову | | |
| частицами? а) Закону Ома; б) Правилу Кирхтофа; в) Закону Кулона; г) Закону Бол-Савара; д) Закону Бол-Савара; д) Закону Фарадся; а) Зкону Фарадся; б) Сумирование; б) Сумирование; в) Преобразование; д) Заканение. 16. Назовите условие возникновения резонанса напряжений. а) Х_L > Х_C; б) Х_L < X_C; д) Р = U/R; р = U/R; р = U/R; г) Р = U/I. 18. Выберите из перечия два общепринятых соединений трехфазной системы. а) Соединение звездой; б) Соединение звездой; б) Соединение пар; г) Линейное соединение; д) Имейное соединение; д) От чыль тока; б) От индивидуальных свойств человека электрическим током? а) От силь тока; б) От индивидуальных свойств человека; д) От частоты тока; б) От индивидуальных свойств человека; д) От частоты тока; д) От частоты тока; д) От частоты тока; д) От чеменитеся дран фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба сё параметра R и X, одновременно увеличить в два раза; д) Ивеличител в два раза; д) Ивеличител в два раза; д) Не изменител в два раза; д) В пери сигускую энергню; д) Зактрическую энергню; д) В пери сигускую зактрическ | 14. | |
| б) Правилу Кирхгофа; в) Закону Кулона; г) Закону Био-Савара; д) Закону Био-Савара; д) Закону Бильмана; с) Закону Фарадея. 15. Как называется процесс замены нескольких сопротивлений одинм? а) Эквивалентирование; б) Суммирование; в) Преобразование; т) Замещение. 16. Назовите условие возникновения резонанса напряжений. а) X_L > X_C; б) X_L < X_C; в) Y_L ≠ X_C; п) Y_L ≠ X_C; п) P = UI; в) P = UI, в) P = U/R; г) P = U/I. 18. Выберите из перечия два общепринятых соединений трехфазной системы. а) Соединение звездой; б) Соединение вреугольник; в) Соединение преугольник; в) Соединение преугольник; д) Смещанное соединение. д) Смещанное соединение. д) От чето зависит степець поражения человека электрическим током? а) От силы тока; б) От индивидуальных свойств человека электрическим током? а) От силы тока; б) От индивидуальных свойств человека; г) От песк перечисленных факторов. 20. Как изменитея сдвиг фаз мождения человека электрическим током? а) От силы тока; г) От песк перечисленых факторов. 20. Как изменитея сдвиг фаз мождений ть два раза; в) Не изменится; в) Не изменится; г) Уменьшится в нетыре раза. 21. В цепи синусондального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в тепрюю; в) Не изменится; п) Электрическую энергию; в) Тепловую; п) Электрическую энергию; в) Тепловую; | | |
| в) Закону Кузона; г) Закону Био-Савара; д) Закону Больцмана; е) Закону Больцмана; е) Закону Больцмана; е) Закону фарадея. 15. Как называется процесс замены нескольких сопротивлений одним? а) Уквивалентирование; б) Суммирование; г) Замещение. 16. Назовите условие возникновения резонанса напряжений. а) X _L > X _C ; б) X _L < X _C ; в) X _L = X _C ; г) X _L ≠ X _C ; г) Y _L ≠ X _C ; г) P = U/I; в) P = U/R; г) P = U/I. 18. Выберите из перечия два общепринятых соединений трехфазной системы. а) Соединение навездой; б) Соединение пвар; г) Линейное соединение; д) Соединение пар; г) Линейное соединение; д) Смещанное соединение; д) Смещанное соединение; д) Сот чего зависит степень поражения человека электрическим током? а) От индивидуальных свойств человека; в) От частоты тока; г) От весх перечиленных факторов. 20. Как изменится сдиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба её параметра R и X, одновременно увеличить в два раза. а) Уменьшится в два раза; в) Не изменится; г) Уменьшится в два раза; в) Не изменится; г) Уменьшится в зетыре раза. 21. В цепи синусондального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию; в) Тецповую; | | а) Закону Ома; |
| г) Закону Био-Савара; д) Закону больцмана; е) Закону Фрадлея. 15. Как называется процесс замены нескольких сопротивлений одним? а) Эсвивалентирование; б) Суммирование; г) Замещение. 16. Назовите условие возникновения резонанса напряжений. а) X _L > X _C ; б) X _L < X _C ; в) X _L = X _C ; г) X _L ≠ X _C ; 17. Какой формулой определяется мощность электрического тока? 18. Выберите из перечня два общепринятых соединений трехфазной системы. а) Соединение звездой; б) Соединение звездой; б) Соединение пвер; г) Линейное соединение; а) Соединение преугольник; в) Соединение преугольник; в) Соединение преугольник; о) От чето зависит степень поражения человека электрическим током? а) От сильн тока; б) От индивилуальных свойств человека; б) От индивилуальных свойств человека; г) От всех перечисленных факторов. 20. Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, сели оба сё параметра й и х. одновеременно увеличить в два раза. а) Уменьшится в два раза; в) Не изменится; г) Уменьшится в четыре раза. 21. В цепи синусондального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию; а) Магнитного поля; б) Электрическую энергию; | | б) Правилу Кирхгофа; |
| д) Закону Больдмана; е) Закону Фарадея. 15. Как называется процесс замены нескольких сопротивлений одним? а) Эквивалентирование; б) Сумирование; в) Преобразование; г) Замещение. 16. Назовите условие возникновения резонанса напряжений. а) X_L > X_C; б) X_L < X_C; д) X_L ≠ X_C; д) X_L ≠ X_C; д) X_L ≠ X_C; д) Y_L ≠ X_C; д) P = U/R; д) P = U/R; д) P = U/R; д) P = U/I. 18. Выберите из перечия два общепринятых соединений трехфазной системы. а) Соединение звездой; б) Соединение треугольник; в) Соединение шар; г) Линейное соединение; д) Смешанное соединение. 19. От чего зависит степень поражения человека электрическим током? а) От силы тока; б) От индивидуальных свойств человека; р) От частоты тока; д) От систоты тока; д) От систоты тока; д) От коех перечисленных факторов. 20. Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба сё параметра R и X₁ одновременно увеличить в два раза. а) Уменьшится в два раза; б) Увеличится в два раза; д) Уменьшится в раза раза. в) Не изменится; г) Уменьшится в тетыре раза. 21. В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в пергию; в) Негиовую; д) Засктрическую энергию; в) Тепловую; | | |
| е) Закону Фарадея. 15. Как называется процесс замены нескольких сопротивлений одним? а) Эквивалентирование; б) Суммирование; в) Преобразование; г) Замещение. 16. Назовите условие возникновения резонанса напряжений. а) X_L > X_C; б) X_L < X_C; в) X_L = X_C; г) X_L ≠ X_C; в) X_L = X_C; г) X_L ≠ X_C; в) P = UR; 6) P = UI; в) P = U/R; г) P = U/I. 18. Выберите из перечня два общепринятых соединений трехфазной системы. а) Соединение звездой; б) Соединение треутольник; в) Соединение пар; г) Линейное соединение; д) Смещанное соединение. 19. От чего зависит степень поражения человека электрическим током? а) От силы тока; б) От частоты тока; б) От частоты тока; г) От весх перечисленных факторов. 20. Как изменитея сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба сё параметра R и X_L одновременно увеличить в два раза. а) Уменьшится в два раза; в) Не изменится; г) Уменьшится в два раза; в) Не изменится; г) Уменьшится в зара раза; в) Не изменится; г) Уменьшится в тетъре раза. 21. В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию; в) Непловую; | | |
| 15. Как называется процесс замены нескольких сопротивлений одинм? а) Эквивалентирование; б) Суммирование; г) Замещение. 16. Назовите условие возникновения резонанса напряжений. а) X_L > X_C; б) X_L < X_C; g) X_L = X_C; г) X_L ≠ X_C; в) X_L = X_C; г) X_L ≠ X_C; в) Y_L = X_C; г) X_L ≠ X_C; в) P = UR; б) P = UI; в) P = U/I. 18. Выберите из перечня два общепринятых соединений трехфазной системы. а) Соединение звездой; б) Соединение треугольник; в) Соединение шар; г) Линейное соединение; д) Смещанное соединение. 19. От чего зависит степень поражения человека электрическим током? а) От силы тока; б) От индивидуальных свойств человека; в) От частоты тока; г) От весх перечисленных факторов. 20. Как изменится сдвит фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба сё парамстра R и X_L одновременно увеличить в два раза. а) Уменьшится в два раза; б) Уменьшится в два раза; в) Не изменится; г) Уменьшится в зера раза. 21. В цепи синусоиального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: а) Магнитного поля; б) Электрическую энергию; в) Тепловую; | | |
| а) Эквивалентирование; б) Суммирование; в) Преобразование; г) Замещение. 16. Назовите условие возникновения резонанса напряжений. а) X _L > X _C ; б) X _L ≤ X _C ; β) X _L = X _C ; γ) X _L ≠ X _C ; γ) Y _L ≠ X _C ; γ) Y _L ≠ X _C ; γ) Y _L ≠ X _C ; γ) P = U/R; γ) P = U/R; γ) P = U/I. 18. Выберите из перечив два общепринятых соединений трехфазной системы. а) Соединение звездой; б) Соединение треугольник; в) Соединение шар; γ) Линейное соединение; γ) Смещанное соединение. 19. От чего зависит степень поражения человека электрическим током? а) От силы тока; б) От индивидуальных свойств человека; в) От частоты тока; γ) От всех перечисленных факторов. 20. Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба сё параметра R и X _L одновременно увеличить в два раза. а) Уменьшится в два раза; б) Увеличится в два раза; в) Не изменится; γ) Уменьшится в четыре раза. 21. В цепи сипусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: а) Магнитного поля; б) Электрическую энергию; в) Тепловую; | 1.5 | |
| б) Суммирование; в) Преобразование; г) Замещение. 16. Назовите условие возникновения резонанса напряжений. a) X_L > X_C; 6) X_L < X_C; 8) X_L = X_C; 17. Какой формулой определяется мощность электрического тока? 17. Какой формулой определяется мощность электрического тока? 18. Р = U/R; 19. Р = U/I. 18. Выберите из перечия два общепринятых соединений трехфазной системы. a) Соединение звездой; б) Соединение звездой; б) Соединение пар; г) Линейное соединение; д) Смещанное соединение; д) От силы тока; б) От индивидуальных свойств человека электрическим током? а) От силы тока; г) От веск перечисленных факторов. 20. Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба её параметра R и X_L одновременно увеличить в два раза. б) Увеличится в два раза; б) Увеличится в два раза; в) Не изменится в четыре раза. 21. В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: а) Магнитного поля; б) Электрическую энергию; в) Тепловую; | 15. | |
| в) Преобразование; г) Замещение. 16. Назовите условие возникновения резонанса напряжений. a) X _L > X _C ; 6) X _L < X _C ; 8) X _L = X _C ; r) X _L ≠ X _C ; 17. Какой формулой определяется мощность электрического тока? a) P = UI; B) P = U/R; r) P = U/I. 18. Выберите из перечня два общепринятых соединений трехфазной системы. a) Соединение треугольник; b) Соединение преругольник; c) Соединение преругольник; д) Смешанное соединение; д) Смешанное соединение. 19. От чего зависит степень поражения человека электрическим током? a) От частоты тока; б) От индивидуальных свойств человека; в) От частоты тока; г) От всех перечисленных факторов. 20. Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба её параметра R и X _L одновременно увеличить в два раза. б) Увеличится в два раза; б) Увеличится в два раза; в) Не изменится; г) Уменьшится в четыре раза. 21. В цели синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: в) Электрическую энергию; в) Телловую | | |
| т) Замешение. 16. Назовите условие возникновения резонанса напряжений. а) X _L > X _C ; б) X _L < X _C ; в) X _L = X _C ; г) X _L ≠ X _C ; 17. Какой формулой определяется мощность электрического тока? а) P = UR; б) P = UI; в) P = U/R; г) P = U/I. 18. Выберите из перечня два общепринятых соединений трехфазной системы. а) Соединение звездой; б) Соединение пар; г) Линейное соединение; д) Смещанное соединение; д) Смещанное соединение. 19. От чего зависит степень поражения человека электрическим током? а) От силы тока; б) От индивидуальных свойств человека; в) От частоты тока; г) От весх перечисленных факторов. 20. Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катупіке индуктивности, если оба сё парамстра R и X _C одновременно увеличить в два раза. б) Увеличится в два раза; в) Не изменится: г) Уменьшится в два раза; в) Не изменится: г) Уменьшится в четыре раза. 21. В цепи синусондального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: а) Магнитного поля; б) Электрическую энергию; в) Тепловую; | | |
| 16. Назовите условие возникновения резонанса напряжений. а) X _L > X _C ; 6) X _L < X _C ; 8) X _L = X _C ; 17. Какой формулой определяется мощность электрического тока? а) P = UR; 6) P = UI; 8) P = U/R; 17. Выберите из перечия два общепринятых соединений трехфазной системы. а) Соединение звездой; 6) Соединение перугольник; 8) Соединение шар; 17) Линейное соединение; 19. От чего зависит степень поражения человека электрическим током? а) От силы тока; 6) От индивидуальных свойств человека; 8) От частоты тока; 17) От весх перечисленных факторов. 20. Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба её параметра R и X _L одновременно увеличить в два раза. а) Уменьшится в два раза; 6) Увеличится в два раза; 10) Увеличится в два раза; 11. В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: а) Матинтного поля; 6) Электрическую энергню; 10. Тепловую; | | |
| а) X _L > X _C ; 6) X _L < X _C ; 8) X _L = X _C ; 1) X _L ≠ X _C ; 8) X _L = X _C ; 1) X _L ≠ X _C ; 17. Какой формулой определяется мощность электрического тока? 18. Р = UR; 19. Р = U/R; 10. Р = U/I. 18. Выберите из перечня два общепринятых соединений трехфазной системы. 19. Соединение звездой; 10. Соединение преугольник; 10. Соединение шар; 11. Линейное соединение; 12. От чего зависит степень поражения человека электрическим током? 18. От чилы тока; 19. От силы тока; 10. От индивидуальных свойств человека; 11. От весх перечисленных факторов. 20. Как изменитея сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба сё параметра R и X _L одновременно увеличить в два раза. 21. В цепи синусондального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: 21. В цепи синусондального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: 22. В цепи синусондального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: 23. Магнитного поля; 24. В дели синусондального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: 24. В дели синусондального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: 25. В дели синусондального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: 26. Электрическую энергию; | 16. | |
| 6) X _L < X _C ; В) X _L = X _C ; Г) X _L ≠ X _C ; 17. Какой формулой определяется мощность электрического тока? а) P = UR; 6) P = UI; В) P = U/R; Г) P = U/I. 18. Выберите из перечня два общепринятых соединений трехфазной системы. а) Соединение звездой; б) Соединение пар; г) Линейное соединение; д) Смешанное соединение. 19. От чего зависит степень поражения человека электрическим током? а) От силы тока; б) От чидивидуальных свойств человека; в) От частоты тока; г) От веск перечисленных факторов. 20. Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба её параметра R и X _L одновременно увеличить в два раза. а) Уменьшится в два раза; б) Увеличится в два раза; в) Не изменится; г) Уменьшится в четыре раза. 21. В пепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: а) Магнитного поля; б) Электрическую энергию; в) Тепловую; | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| в) X _L = X _C ; г) X _L ≠ X _C ; 17. Какой формулой определяется мощность электрического тока? а) P = UR; 6) P = UI; 8) P = U/R; г) P = U/I. 18. Выберите из перечня два общепринятых соединений трехфазной системы. а) Соединение звездой; 6) Соединение шар; г) Линейное соединение; д) Смешанное соединение. 19. От чего зависит степень поражения человека электрическим током? а) От силы тока; б) От индивидуальных свойств человека; в) От частоты тока; г) От весх перечисленных факторов. 20. Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба её параметра R и X _L одновременно увеличить в два раза. а) Уменьшится в два раза; б) Увеличится в два раза; в) Не изменится; г) Уменьшится в четыре раза. 21. В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: а) Магнитного поля; б) Электрическую энергию; в) Тепловую; | | a) N _L > N _C ; |
| 17. | | $6) \Lambda_L < \Lambda_C;$ |
| 17. | | $X_L = X_C;$ |
| 17. Какой формулой определяется мощность электрического тока? а) P = UR; 6) P = UI; B) P = U/R; Γ) P = U/I. 18. Выберите из перечня два общепринятых соединений трехфазной системы. а) Соединение звездой; 6) Соединение пар; Г) Линейное соединение; Д) Смешанное соединение; Д) Смешанное соединение. 19. От чего зависит степень поражения человека электрическим током? а) От силы тока; 6) От индивидуальных свойств человека; В) От частоты тока; Г) От весх перечисленных факторов. 20. Как изменится сдвит фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба её параметра R и X _L одновременно увеличить в два раза. а) Уменьшится в два раза; б) Увеличится в два раза; в) Не изменится; Г) Уменьшится в четыре раза. 21. В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: а) Магнитного поля; б) Электрическую энергию; в) Тепловую; | | $X_L \neq X_C$; |
| а) $P = UR$; 6) $P = UI$; 8) $P = U/R$; 7) $P = U/I$. 18. Выберите из перечня два общепринятых соединений трехфазной системы. а) Соединение звездой; 6) Соединение шар; 7) Линейное соединение; д) Смешанное соединение. 19. От чего зависит степень поражения человека электрическим током? а) От силы тока; б) От индивидуальных свойств человека; в) От частоты тока; г) От всех перечисленных факторов. 20. Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба её параметра R и X_L одновременно увеличить в два раза. а) Уменьшится в два раза; б) Увеличится в два раза; в) Не изменится; г) Уменьшится в четыре раза. 21. В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: а) Магнитного поля; б) Электрическую энергию; в) Тепловую; | 17 | |
| 6) $P = UI$; B) $P = U/R$; P) $P = U/I$. 18. Выберите из перечня два общепринятых соединений трехфазной системы. a) Соединение звездой; 6) Соединение треугольник; B) Соединение шар; г) Линейное соединение; д) Смешанное соединение. 19. От чего зависит степень поражения человека электрическим током? a) От силы тока; б) От индивидуальных свойств человека; в) От частоты тока; г) От всех перечисленных факторов. 20. Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба её параметра R и X_L одновременно увеличить в два раза. a) Уменьшится в два раза; б) Увеличится в два раза; в) Не изменится; г) Уменьшится в четыре раза. 21. В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: a) Магнитного поля; б) Электрическую энергию; в) Тепловую; | 17. | |
| В Р = U/R; Г Р = U/I. 18. Выберите из перечня два общепринятых соединений трехфазной системы. а) Соединение звездой; б) Соединение треугольник; в) Соединение шар; г) Линейное соединение; д) Смешанное соединение. 19. От чего зависит степень поражения человека электрическим током? а) От силы тока; б) От индивидуальных свойств человека; в) От частоты тока; г) От всех перечисленных факторов. 20. Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба её параметра R и X _L одновременно увеличить в два раза. а) Уменьшится в два раза; б) Увеличится в два раза; в) Не изменится; г) Уменьшится в четыре раза. 21. В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: а) Магнитного поля; б) Электрическую энергию; в) Тепловую; | | (a) P = UK; |
| В Р = U/R; Г Р = U/I. 18. Выберите из перечня два общепринятых соединений трехфазной системы. а) Соединение звездой; б) Соединение треугольник; в) Соединение шар; г) Линейное соединение; д) Смешанное соединение. 19. От чего зависит степень поражения человека электрическим током? а) От силы тока; б) От индивидуальных свойств человека; в) От частоты тока; г) От всех перечисленных факторов. 20. Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба её параметра R и X _L одновременно увеличить в два раза. а) Уменьшится в два раза; б) Увеличится в два раза; в) Не изменится; г) Уменьшится в четыре раза. 21. В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: а) Магнитного поля; б) Электрическую энергию; в) Тепловую; | | $_{6)}$ $P=UI;$ |
| 18. Выберите из перечня два общепринятых соединений трехфазной системы. а) Соединение звездой; б) Соединение треугольник; в) Соединение шар; г) Линейное соединение; д) Смешанное соединение. 19. От чего зависит степень поражения человека электрическим током? а) От силы тока; б) От индивидуальных свойств человека; в) От частоты тока; г) От всех перечисленных факторов. 20. Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба её параметра R и X _L одновременно увеличить в два раза. а) Уменьшится в два раза; б) Увеличится в два раза; в) Не изменится; г) Уменьшится в четыре раза. 21. В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: а) Магнитного поля; б) Электрическую энергию; в) Тепловую; | | P = U/R; |
| 18. Выберите из перечня два общепринятых соединений трехфазной системы. а) Соединение звездой; б) Соединение треугольник; в) Соединение шар; г) Линейное соединение; д) Смешанное соединение. 19. От чего зависит степень поражения человека электрическим током? а) От силы тока; б) От индивидуальных свойств человека; в) От частоты тока; г) От всех перечисленных факторов. 20. Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба её параметра R и X _L одновременно увеличить в два раза. а) Уменьшится в два раза; б) Увеличится в два раза; в) Не изменится; г) Уменьшится в четыре раза. 21. В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: а) Магнитного поля; б) Электрическую энергию; в) Тепловую; | | D 17.77 |
| а) Соединение звездой; 6) Соединение треугольник; в) Соединение шар; г) Линейное соединение; д) Смешанное соединение. 19. От чего зависит степень поражения человека электрическим током? а) От силы тока; б) От индивидуальных свойств человека; в) От частоты тока; г) От всех перечисленных факторов. 20. Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба её параметра R и X _L одновременно увеличить в два раза. а) Уменьшится в два раза; б) Увеличится в два раза; в) Не изменится; г) Уменьшится в четыре раза. 21. В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: а) Магнитного поля; б) Электрическую энергию; в) Тепловую; | 18. | -) - |
| | | |
| в) Соединение шар; г) Линейное соединение; д) Смешанное соединение. 19. От чего зависит степень поражения человека электрическим током? а) От силы тока; б) От индивидуальных свойств человека; в) От частоты тока; г) От всех перечисленных факторов. 20. Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба её параметра R и X _L одновременно увеличить в два раза. а) Уменьшится в два раза; б) Увеличится в два раза; в) Не изменится; г) Уменьшится в четыре раза. 21. В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: а) Магнитного поля; б) Электрическую энергию; в) Тепловую; | | |
| г) Линейное соединение; д) Смешанное соединение. 19. От чего зависит степень поражения человека электрическим током? а) От силы тока; б) От индивидуальных свойств человека; в) От частоты тока; г) От всех перечисленных факторов. 20. Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба её параметра R и X _L одновременно увеличить в два раза. а) Уменьшится в два раза; б) Увеличится в два раза; в) Не изменится; г) Уменьшится в четыре раза. 21. В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: а) Магнитного поля; б) Электрическую энергию; в) Тепловую; | | |
| д) Смешанное соединение. 19. От чего зависит степень поражения человека электрическим током? а) От силы тока; б) От индивидуальных свойств человека; в) От частоты тока; г) От всех перечисленных факторов. 20. Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба её параметра <i>R</i> и <i>X_L</i> одновременно увеличить в два раза. а) Уменьшится в два раза; б) Увеличится в два раза; в) Не изменится; г) Уменьшится в четыре раза. 21. В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: а) Магнитного поля; б) Электрическую энергию; в) Тепловую; | | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 19. От чего зависит степень поражения человека электрическим током? а) От силы тока; б) От индивидуальных свойств человека; в) От частоты тока; г) От всех перечисленных факторов. 20. Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба её параметра <i>R</i> и <i>X_L</i> одновременно увеличить в два раза. а) Уменьшится в два раза; б) Увеличится в два раза; в) Не изменится; г) Уменьшится в четыре раза. 21. В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: а) Магнитного поля; б) Электрическую энергию; в) Тепловую; | | |
| а) От силы тока; б) От индивидуальных свойств человека; в) От частоты тока; г) От всех перечисленных факторов. 20. Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба её параметра R и X _L одновременно увеличить в два раза. а) Уменьшится в два раза; б) Увеличится в два раза; в) Не изменится; г) Уменьшится в четыре раза. 21. В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: а) Магнитного поля; б) Электрическую энергию; в) Тепловую; | | д) Смешанное соединение. |
| б) От индивидуальных свойств человека; в) От частоты тока; г) От всех перечисленных факторов. 20. Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба её параметра R и X _L одновременно увеличить в два раза. а) Уменьшится в два раза; б) Увеличится в два раза; в) Не изменится; г) Уменьшится в четыре раза. 21. В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: а) Магнитного поля; б) Электрическую энергию; в) Тепловую; | 19. | |
| в) От частоты тока; г) От всех перечисленных факторов. 20. Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба её параметра <i>R</i> и <i>X_L</i> одновременно увеличить в два раза. а) Уменьшится в два раза; б) Увеличится в два раза; в) Не изменится; г) Уменьшится в четыре раза. 21. В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: а) Магнитного поля; б) Электрическую энергию; в) Тепловую; | | |
| г) От всех перечисленных факторов. 20. Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба её параметра <i>R</i> и <i>X_L</i> одновременно увеличить в два раза. а) Уменьшится в два раза; б) Увеличится в два раза; в) Не изменится; г) Уменьшится в четыре раза. 21. В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: а) Магнитного поля; б) Электрическую энергию; в) Тепловую; | | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 20. Как изменится сдвиг фаз между напряжением и током на катушке индуктивности, если оба её параметра <i>R</i> и <i>X_L</i> одновременно увеличить в два раза. а) Уменьшится в два раза; б) Увеличится в два раза; в) Не изменится; г) Уменьшится в четыре раза. 21. В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: а) Магнитного поля; б) Электрическую энергию; в) Тепловую; | | |
| её параметра <i>R</i> и <i>X_L</i> одновременно увеличить в два раза. а) Уменьшится в два раза; б) Увеличится в два раза; в) Не изменится; г) Уменьшится в четыре раза. 21. В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: а) Магнитного поля; б) Электрическую энергию; в) Тепловую; | 20 | |
| а) Уменьшится в два раза; б) Увеличится в два раза; в) Не изменится; г) Уменьшится в четыре раза. 21. В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: а) Магнитного поля; б) Электрическую энергию; в) Тепловую; | 20. | |
| б) Увеличится в два раза; в) Не изменится; г) Уменьшится в четыре раза. 21. В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: а) Магнитного поля; б) Электрическую энергию; в) Тепловую; | | |
| в) Не изменится; г) Уменьшится в четыре раза. 21. В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: а) Магнитного поля; б) Электрическую энергию; в) Тепловую; | | f and the second |
| г) Уменьшится в четыре раза. 21. В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: а) Магнитного поля; б) Электрическую энергию; в) Тепловую; | | |
| 21. В цепи синусоидального тока с резистивным элементом энергия источника преобразуется в энергию: а) Магнитного поля; б) Электрическую энергию; в) Тепловую; | | |
| в энергию: а) Магнитного поля; б) Электрическую энергию; в) Тепловую; | 21. | |
| б) Электрическую энергию; в) Тепловую; | | |
| в) Тепловую; | | |
| | | |
| г) магнитного и электрического полеи. | | |
| | | г) магнитного и электрического полеи. |

| Номер | Вопрос | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|
| вопроса | | | | | |
| 22. | Выберите соотношение, которое соответствует фазным и линейным тока в трёхфазной | | | | |
| | электрической цепи при соединении звездой. | | | | |
| | $I_{\pi} > I_{\Phi};$ | | | | |
| | $I_{\pi} < I_{\Phi};$ | | | | |
| | $I_{-}\gg I_{+}$: | | | | |
| | в) т | | | | |
| | $I_{\pi} \ll I_{\Phi};$ | | | | |
| | a) $I_{\pi} > I_{\Phi};$ $I_{\pi} < I_{\Phi};$ $I_{\pi} < I_{\Phi};$ $I_{\pi} \gg I_{\Phi};$ $I_{\pi} \gg I_{\Phi};$ $I_{\pi} \ll I_{\Phi};$ $I_{\pi} = I_{\Phi}.$ | | | | |
| 23. | В каких проводах высокая механическая прочность совмещается с хорошей | | | | |
| | электропроводностью? | | | | |
| | а) В стальных; | | | | |
| | б) В алюминиевых; | | | | |
| | в) В стальалюминиевых; | | | | |
| | г) В медных. | | | | |
| 24. | Как выбирается направление обхода контура при составлении уравнений на второму | | | | |
| | правилу Кирхгофа? | | | | |
| | а) Произвольно; | | | | |
| | б) Всегда по часовой стрелке; | | | | |
| | в) Всегда против часовой стрелки; | | | | |
| | г) От «плюса» источника к «минусу». | | | | |
| 25. | Выберите из перечня определение, которое является мерой интенсивности перемещения | | | | |
| | заряда в проводнике. | | | | |
| | а) Напряжение; | | | | |
| | б) Сопротивление; | | | | |
| | в) Потенциал; | | | | |
| | г) Величина тока. | | | | |

Ключ ответов

| № | Верный | $N_{\underline{0}}$ | Верный | № | Верный | № | Верный | № | Верный |
|---------|--------|---------------------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| вопроса | ответ | вопроса | ответ | вопроса | ответ | вопроса | ответ | вопроса | ответ |
| 1. | Γ | 6. | c | 11. | a | 16. | В | 21. | В |
| 2. | б | 7. | В | 12. | б | 17. | б | 22. | Д |
| 3. | б | 8. | В | 13. | В | 18. | а, б | 23. | Γ |
| 4. | В | 9. | Γ | 14. | В | 19. | Γ | 24. | a |
| 5. | a | 10. | б | 15. | a | 20. | В | 25 | Γ |

Перечень оценочных материалов (открытого типа)

| Номер задания | Содержание вопроса/задания |
|------------------|---|
| 1. | Электрическая цепь — это |
| 2. | Дайте определение <i>источникам электрической энергии</i> |
| 3. | Какие бывают источники питания? |
| 4. | Приемники электрической энергии, или нагрузка – это |
| 5. | Что может быть приемниками электрической энергии? |
| 6. | Что называется элементом электрической цепи? |
| 7. | Электрический ток — это |
| 8. | В каких единицах, в системе СИ, измеряется количество электричества? |
| 9. | В каких единицах, в системе СИ, измеряется напряженность электрического поля? |
| 10. | В каких единицах, в системе СИ, измеряется проводимость? |
| 11. | В каких единицах, в системе СИ, измеряется индуктивность? |
| 12. | Электрическое напряжение на концах участка цепи — это |

| Номер | Содержание вопроса/задания | | | | |
|------------|---|--|--|--|--|
| задания | | | | | |
| 13. | Электродвижущая сила (ЭДС) — это энергия, которую получает каждый электрический заряд в источнике электрической энергии | | | | |
| 14. | Дайте определение <i>условно-положительное направление тока</i> | | | | |
| 15. | Дайте определение условно-положительное направление напряжения | | | | |
| 16. | Сформулируйте Первый закон Кирхгофа | | | | |
| 17. | Сформулируйте Второй закон Кирхгофа (min одно определение) | | | | |
| 18. | Дана следующая электрическая схема: | | | | |
| | $I R_1 R_2$ | | | | |
| | R_1 R_2 | | | | |
| | | | | | |
| | Для данной электрической схемы найти чему равно напряжение на входе при силе тока 0,1 | | | | |
| 10 | А и номиналах резисторов: R_1 =0,1 кОм, R_2 =0,2 кОм | | | | |
| 19. | Что такое трансформатор? | | | | |
| 20. | Какую способность элемента характеризует сопротивление? | | | | |
| 21 | | | | | |
| 21. | Определить сопротивление лампы накаливания, если её параметры 100 Вт и 220 В. | | | | |
| 22. | Определите период сигнала, если частота синусоидального тока 400 Гц. | | | | |
| 23. | Дайте приблизительную оценку эквивалентному сопротивлению схемы, если: R_1 =2 O_M ; | | | | |
| | $R2=4 O_M; R3=6 O_M$ | | | | |
| | Ø I | | | | |
| | | | | | |
| | $U \qquad R_1 R_2 R_3 $ | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |) 12.0 | | | | |
| | a) 12 Om; | | | | |
| | б) Меньше 6 Ом; в) Меньше 2 Ом; | | | | |
| | в) Меньше 2 Ом; г) Меньше 12 Ом. | | | | |
| 24. | , | | | | |
| | Дайте определение переменному току | | | | |
| 25. | Какой ток называется синусоидальным? | | | | |
| 26. | Дайте определение действующему значению синусоидального тока. | | | | |
| 27. 28. | Для чего применяется метод векторных диаграмм? Для чего применяется символический метод? | | | | |
| 29. | Для чего применяется символический метод? Что характеризует коэффициент мощности соѕ φ? | | | | |
| 30. | Как можно повысить коэффициент мощности? | | | | |
| 31. | Назовите условие возникновения резонанса напряжений. | | | | |
| 32. | Назовите условие возникновения резонанса токов. | | | | |
| 33. | Дайте определение трехфазной электрической цепи. | | | | |
| 34. | Дайте определение фазы. | | | | |
| 35. | Как обозначаются фазы источников и приемников? | | | | |
| 36. | Кака обозначаются фазы источников и присмников: Какая трехфазная система называется симметричной? | | | | |
| 37. | Объясните явление «перекос фаз». | | | | |
| 38. | Какую роль выполняет нейтральный провод? | | | | |
| 39. | Какие схемы обычно применяют при подключении приемников звездой? | | | | |
| 40. | В каком случае используют трехпроводную схему подключения звездой? | | | | |
| 41. | В каком случае используют четырехпроводную схему подключения звездой? | | | | |
| 42. | Назовите преимущества соединения треугольником. | | | | |
| 43. | Для чего используют переключение нагрузки со звезды на треугольник и наоборот? | | | | |
| 44. | Что такое электромашинные генераторы? | | | | |
| | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | | | | |

| Номер | Содержание вопроса/задания |
|---------|--|
| задания | Содержание вопроса/задания |
| 45. | Что такое электродвигатели? |
| 46. | Что такое преобразователи? |
| 47. | Виды электрических машин? |
| 48. | Электрические машины переменного тока разделяют на |
| 49. | Есть ли связь между количеством витков в обмотках трансформатора и ЭДС? |
| 50. | Что такое коэффициент трансформации? |
| 51. | Какой трансформатор называется понижающим? |
| 52. | Какой трансформатор называется повышающим? |
| 53. | Дайте определение автотрансформатора. |
| 54. | Для чего применяются трансформаторы? |
| 55. | Что такое асинхронный двигатель? |
| 56. | Какие бывают асинхронные двигатели? |
| 57. | Почему двигатель называется асинхронным? |
| 58. | Почему двигатель называется синхронным? |
| 59. | Классификация машин постоянного тока по способу возбуждения. |
| 60. | Назовите основной недостаток сериесного электродвигателя. |
| 61. | Приведите классификацию твердых тел по удельной проводимости. |
| 62. | Какие материалы можно отнести к полупроводникам (по удельному |
| | сопротивлению)? |
| 63. | Дайте определение разрешенной зоны. |
| 64. | Что такое запрещенная зона? |
| 65. | Какие примеси называются донорами? |
| 66. | Какие примеси называются акцепторами? |
| 67. | Что такое потенциальный барьер? |
| 68. | Диод – это |
| 69. | На что указывает стрелка на условном обозначении диода? Приведите условное |
| | обозначение диода. |
| 70. | Чем характеризуется прямое включение диода? |
| 71. | Чем характеризуется обратное включение диода? |
| 72. | Где применяются тиристоры? |
| 73. | Что такое тринистор? |
| 74. | Что такое транзистор? |
| 75. | Какие бывают транзисторы? |

Ключ ответов

| $\mathcal{N}_{\underline{0}}$ | Верный ответ | | |
|-------------------------------|---|--|--|
| вопроса | | | |
| 1. | Ответ: | | |
| | совокупность устройств, которые генерируют, передают; преобразуют и потребляют | | |
| | электрическую энергию | | |
| 2. | Ответ: | | |
| | Устройства, предназначенные для генерирования электрической энергии, называются | | |
| | <i>источниками электрической энергии</i> или источниками питания, или источниками | | |
| | электродвижущей силы (ЭДС), или источниками тока. | | |
| 3. | Ответ: | | |
| | машинные (генераторы постоянного и переменного тока); | | |
| | электростатические (химические, солнечные, атомные и др.). | | |
| 4. | Ответ: | | |
| | устройства, потребляющие электрическую энергию. | | |
| 5. | Ответ: | | |

| | Приемниками электрической энергии могут быть: |
|-----|---|
| | приводные электродвигатели различных типов; |
| | лампы накаливания, нагревательные и осветительные приборы; |
| | электрохимические и радиотехнические приборы и др. |
| 6. | Ответ: |
| | Каждое устройство электрической цепи называется элементом электрической цепи. |
| 7. | Ответ: |
| | направленное движение носителей электрических зарядов |
| 8. | Ответ: |
| | Количество электричества, в системе СИ, измеряется в кулонах (Кл) |
| 9. | Ответ: |
| | Напряженность электрического поля, в системе СИ, измеряется в вольт на метр (В/м) |
| 10. | Ответ: |
| | Проводимость, в системе СИ, измеряется в <i>сименс (См)</i> |
| 11. | Ответ: |
| | Индуктивность, в системе СИ, измеряется в <i>генри (Гн)</i> |
| 12. | Ответ: |
| | разность потенциалов между концами этого участка: |
| | $U=\varphi_a-\varphi_b$ |
| 13. | Ответ: |
| | энергия, которую получает каждый электрический заряд в источнике электрической |
| | энергии |
| 14. | Ответ: |
| | <i>условно-положительное направление тока</i> — это направление движения положительных |
| 4.5 | зарядов (далее — положительное направление тока, или направление тока) |
| 15. | Ответ: |
| | условно-положительное направление напряжения — это направление уменьшения |
| 16. | потенциала Ответ: |
| 10. | Первой закон Кирхгофа (закон Кирхгофа для токов) алгебраическая сумма токов в |
| | любом узле электрической цепи равна нулю |
| 17. | Ответ: |
| 17. | Второй закон Кирхгофа (закон Кирхгофа для напряжений) алгебраическая сумма |
| | напряжений участков любого контура электрической цепи равна нулю |
| | Или |
| | Если контур схемы замещения цепи содержит только источники ЭДС и резистивные |
| | элементы, алгебраическая сумма напряжений на резистивных элементах равна |
| | алгебраической сумме ЭДС |
| 18. | Решение: |
| | Т.к. соединение резисторов последовательное, то эквивалентное сопротивление равно: |
| | $R_{_{9K6}}=R_1+R_2=100+200=300\ O_M$ |
| | Тогда по закону Ома: |
| 10 | $U=I\cdot R_{3\kappa\theta}=0, I\cdot 300=30 B$ |
| 19. | Ответ: |
| | <i>Трансформатор</i> — это электромагнитный аппарат; который преобразует электрическую |
| | энергию переменного тока, имеющую одни величины, в электрическую энергию с другими величинами |
| 20. | Ответ: |
| 20. | Сопротивление характеризует способность элемента превращать электрическую энергию в |
| | |
| | тепловую |

| 21. | Решение: |
|-----|--|
| | По условию задачи дана мощность, определяемая по формуле: |
| | $P = U \cdot I$ |
| | а также напряжение. Найти сопротивление можно через ток, используя формулу для вычисления мощности, выразим ток, и закон Ома. Выражение имеет следующий вид: |
| | P = U |
| | $I = \frac{P}{U} = \frac{U}{R}$ |
| | Тогда, сопротивление будет определяться по формуле: |
| | |
| | $R = \frac{U^2}{P} = \frac{220^2}{100} = 484 \text{ Om}$ |
| | 1 100 |
| 22. | Решение: Связь между частотой и периодом определяется формулой: $f = \frac{1}{T'}$ |
| | где <i>T</i> – период колебаний. Следовательно, период – это величина обратная частоте. Тогда: |
| | |
| | $T = \frac{1}{f} = \frac{1}{400} = 0,0025 \text{ c.}$ |
| | $f - \frac{1}{f} - \frac{1}{400} = 0,0023$ C. |
| 23. | Решение: |
| 23. | Меньше 2 Ом. Все три резистора соединены параллельно. Формула для расчета эквивалентного сопротивления: |
| | $R_i R_{i+1}$ |
| | $R = \frac{R_i R_{i+1}}{R_i + R_{i+1}},$ |
| | где <i>i</i> - номер резистора. Применив данную формулу 2 раза можно найти эквивалентное сопротивление данной цепи. Но оценку сопротивлению можно дать и не проводя вычислений. С учетом свойства данного соединения, что при параллельном соединении резисторов их общее сопротивление будет меньше наименьшего из сопротивлений, можно утверждать, что эквивалентное сопротивление будет меньше наименьшего номинала резистора, следовательно, 2 Ом. |
| 24. | Ответ: |
| | Переменным называется такой электрический ток, который изменяет со временем свою величину и направление |
| 25. | Ответ: |
| | Синусоидальным называется такой ток, для которого мгновенные значения силы тока |
| | образуют синусоиду |
| 26. | Ответ: |
| | Действующее значение синусоидального тока – это значение такого |
| | постоянного тока, который вырабатывает эквивалентное переменному тепловое |
| | или механическое действие. |
| 27. | Ответ: |
| | Метод векторных диаграмм дает возможность заменить алгебраическое |
| | сложение синусоидальных величин геометрическими действиями над векторами |
| 20 | в соответствии с правилами векторного анализа. |
| 28. | Ответ: |
| | Символический метод дает возможность заменить геометрические действия над |
| 20 | векторами алгебраическими. |
| 29. | Ответ: |
| | Коэффициент мощности <i>cos</i> φ характеризует степень использования |
| | электрической энергии. |

| 30. | Ответ: |
|-----|--|
| 30. | Для того чтобы повысить коэффициент мощности , обычно параллельно |
| | приемнику включают батарею конденсаторов. |
| 31. | Ответ: |
| 31. | Явление резонанса напряжения возникает, когда реактивные емкостное и |
| | индуктивное сопротивления равны: |
| | индуктивное сопротивления равны. $X_L = X_C$ |
| 32. | OTBET: |
| 32. | Явление резонанса токов возникает, когда реактивные емкостная и индуктивная |
| | проводимости равны: |
| | проводимости равны. $b_L = b_C$ |
| 33. | Ответ: |
| 33. | Трехфазная электрическая цепь — это совокупность трех электрических |
| | цепей, имеющих синусоидальную ЭДС одинаковой амплитуды и частоты. ЭДС |
| | сдвинуты по фазе на одну треть периода. |
| 34. | Ответ: |
| 37. | Фазами называют независимые электрические цепи с независимыми источниками |
| | питания, которые объединяются в одну систему. |
| | Или |
| | Фазами называются независимые источники питания каждой цепи, которые |
| | объединяются. |
| | Или |
| | Фазами называются приемники электрической энергии в каждой цепи, которые |
| | объединяются. |
| 35. | Ответ: |
| | Фазы источников обозначаются буквами A, B, C , а фазы приемников a, b, c . |
| 36. | Ответ: |
| | Трехфазная система, имеющая одинаковые условия во всех фазах (комплексные |
| | сопротивления и амплитуды ЭДС равны), называется симметричной. |
| 37. | Ответ: |
| | «Перекос фаз» - это такое явление, когда в одних фазах напряжение будет |
| | повышенным, а в других—сниженным. |
| 38. | Ответ: |
| | Нейтральный провод предотвращает возможность возникновения явления |
| | «перекоса фаз». |
| 39. | Ответ: |
| | Применяют трехпроводную и четырехпроводную схемы соединения |
| | приемников звездой. |
| 40. | Ответ: |
| | Трехфазные приемники электрической энергии, которые имеют |
| | гарантированную симметричную нагрузку, включаются по трехпроводной схеме |
| | (т. е. без нулевого провода). |
| 41. | Ответ: |
| | Обычные однофазные приемники электрической энергии (бытовые приборы, |
| | лампы, электрические инструменты и т. п.) включаются по <i>четырехпроводной</i> |
| | схеме (т. е. с нулевым проводом). |
| 42. | Ответ: |
| | Преимущество соединения треугольником заключается в отсутствии четвертого |
| | провода. Кроме того, если нагрузка соединена треугольником, то явление |
| | перекоса фаз не возникает. |
| 43. | Ответ: |
| | Изменением вида соединения приемников можно уменьшить пусковой ток |
| | электрического двигателя, повысить мощность, которая выделяется в нагрузке, а |
| | также изменить другие величины трехфазной цепи. |

| 44. | Ответ: |
|---------|--|
| | Электромашинные генераторы – это электрические машины, которые служат |
| | для преобразования механической энергии в электрическую. |
| 45. | Ответ: |
| | Электродвигатели – это электрические машины преобразующие |
| | электрическую энергию в механическую. |
| 46. | Ответ: |
| 40. | Преобразователи – это электрические машины, преобразующие электрическую |
| | |
| 47. | энергию одних параметров в другие. |
| 47. | Ответ: |
| | Электрические машины подразделяются на машины переменного и |
| 40 | постоянного тока. |
| 48. | Ответ: |
| | Электрические машины переменного тока разделяют на синхронные, |
| | асинхронные, коллекторные. |
| 49. | Ответ: |
| | Чем больше витков, тем больше ЭДС: |
| | $\frac{E_1}{E_2} = \frac{\omega_1}{\omega_2}$ |
| | |
| | где E_1 - ЭДС первичной обмотки (ЭДС самоиндукции); E_2 - ЭДС вторичной |
| | обмотки (ЭДС взаимоиндукции); ω_1 и ω_2 - число витков в первичной и вторичной |
| | обмотках. |
| 50 | 0 |
| 50. | Ответ: |
| | Коэффициент трансформации K – это отношение напряжения на зажимах |
| | первичной обмотки к напряжению на вторичной обмотке: |
| | $K - \frac{U_1}{U_1} - \frac{\omega_1}{U_1}$ |
| | $K = \frac{U_1}{U_2} = \frac{\omega_1}{\omega_2}$ |
| 51. | Ответ: |
| | Трансформатор называется понижающим, если напряжение на вторичной |
| | обмотке меньше, чем напряжение на первичной обмотке ($K > 1$). |
| 52. | Ответ: |
| | Трансформатор называется повышающим, если напряжение на вторичной |
| | обмотке больше, чем напряжение на первичной обмотке ($K < 1$). |
| 53. | Ответ: |
| | Автотрансформатор – это такой трансформатор, у которого источник |
| | переменного тока и потребитель подключаются к разным точкам одной обмотки |
| 54. | Ответ: |
| | В условиях строительства трансформаторы применяются: для передачи |
| | электроэнергии; сварочных работ; питания электроинструментов; |
| | электропрогрева бетона и грунта; измерительных целей. |
| 55. | Ответ: |
| 55. | Асинхронный двигатель –это машина, преобразующая электрическую энергию |
| | переменного тока в механическую, у которой скорость вращения ротора зависит |
| | от нагрузки. |
| 56. | Ответ: |
| 50. | |
| 57 | Асинхронные двигатели бывают трехфазные, двухфазные и однофазные |
| 57. | Otbet: |
| | Ротор при своем вращении всегда должен иметь частоту вращения меньшую, |
| | чем частота вращения поля статора, поэтому такой двигатель называют |
| | асинхронным |
| 58. | Ответ: |
| | <u> </u> |
| | Двигатель называют синхронным потому, что его ротор вращается с той же скоростью, что и вращающийся магнитный поток, созданный током в обмотке |

| | статора, т. е. ротор и магнитный поток вращаются синхронно. |
|-----|---|
| | |
| 59. | Ответ: |
| | По способу питания обмотки возбуждения машины постоянного тока |
| | подразделяются: на машины с параллельным возбуждением (шунтовые), |
| | машины с последовательным возбуждением (сериесные) и машины со |
| | смешанным возбуждением (компаундные) |
| 60. | OTBET: |
| | Вхолостую, т.е. без нагрузки, сериесные электродвигатели вообще нельзя пускать они идут, как принято говорить, на «разнос», т.е. с уменьшением нагрузки на валу |
| | частота вращения двигателя быстро возрастает и при малых нагрузках он |
| | приобретает скорость, опасную для его целостности. |
| 61. | Ответ: |
| 01. | По величине удельной электропроводности твердые тела делятся на: |
| | • Проводники |
| | • Диэлектрики |
| | • Полупроводники |
| 62. | Ответ: |
| | К полупроводникам относятся материалы с удельным сопротивлением 10^810^{-6} |
| | Ом·м. |
| 63. | Ответ: |
| | Разрешенная зона – энергетическая зона или совокупность нескольких |
| | перекрывающихся энергетических зон, которые образовались в результате |
| | расщепления одного или нескольких энергетических уровней отдельного атома. |
| 64. | Ответ: |
| | Запрещенная зона представляет собой область значений энергии, которыми не |
| | могут обладать электроны в идеальном кристалле. |
| 65. | Ответ: |
| | Примеси, которые отдают начальному материалу электроны, называются <i>донорами</i> . |
| 66. | Ответ: |
| 00. | Акцептор — примесный атом в полупроводнике, который может захватить |
| | электрон из валентной зоны, что эквивалентно появлению в ней дырки. |
| 67. | Ответ: |
| | Потенциальный барьер – это возникает разность потенциалов, которая |
| | препятствует диффузии электронов и дырок из одного полупроводника в другой |
| 68. | Ответ: |
| | Диод - это двухполюсный электронный компонент, который проводит ток |
| | преимущественно в одном направлении (асимметричная проводимость); он |
| | имеет низкое (в идеале нулевое) сопротивление в одном направлении и высокое |
| | (в идеале бесконечное) сопротивление в другом |
| 69. | Ответ: |
| | Стрелка на обозначениях всегда направлена из p - в n -область. |
| | Alog Karog |
| 70. | Ответ: |
| | Прямое включение диода (когда на анод подается положительный заряд |
| | источника питания) характеризуется очень малым сопротивлением р-п-перехода. |
| 71. | Ответ: |
| | Обратное включение характеризуется большим сопротивлением перехода. |
| 72. | Ответ: |
| | Основное применение тиристоров — управление мощной нагрузкой с помощью |
| | слабого сигнала, подаваемого на управляющий электрод. |
| 73. | Ответ: |

| | Тринистор – это тиристор с тремя электрическими выводами — анодом, | | |
|-----|---|--|--|
| | катодом и управляющим электродом | | |
| 74. | 74. Ответ: | | |
| | Транзистор — это полупроводниковый прибор, имеющий два p - n -перехода и три | | |
| | электрода. | | |
| 75. | Ответ: | | |
| | Транзисторы подразделяются на биполярные и униполярные. | | |

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Материально-техническое обеспечение

| No | Наименование специальных помещений и | Оснащенность специальных помещений и |
|----|--|---|
| | помещений для самостоятельной работы | помещений для самостоятельной работы |
| 1 | Читальный зал библиотеки для | Специализированная мебель; |
| | самостоятельной работы | компьютерная техника, подключенная к |
| | | сети «Интернет», имеющая доступ в |
| | | электронную информационно- |
| | | образовательную среду |
| 2 | Учебные аудитории для проведения | Специализированная мебель; |
| | лекционных занятий, консультаций, | мультимедийный проектор, переносной |
| | текущего контроля, промежуточной | экран, ноутбук |
| | аттестации, самостоятельной работы | |
| 3 | Методический кабинет | Специализированная мебель; |
| | | мультимедийный проектор, переносной |
| | | экран, ноутбук |
| 4 | Учебные электротехнические лаборатории | Специализированная мебель, |
| | | электротехнические лабораторные стенды, |
| | | электроизмерительные приборы, |
| | | интерактивная доска, ноутбук |

6.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение

| № | Перечень лицензионного программного обеспечения. | Реквизиты подтверждающего документа |
|---|---|--|
| 1 | Microsoft Windows 10 Корпоративная | Соглашение Microsoft Open Value Subscription V6328633. Соглашение действительно с 02.10.2017 по 31.10.2023). Договор поставки ПО 0326100004117000038-0003147-01 от 06.10.2017 |
| 2 | Microsoft Office Professional Plus 2016 | Соглашение Microsoft Open Value Subscription V6328633. Соглашение действительно с 02.10.2017 по 31.10.2023 |
| 3 | Kaspersky Endpoint Security «Стандартный Russian Edition» | Гражданско-правовой Договор (Контракт) № 27782 «Поставка продления права пользования (лицензии) Kaspersky Endpoint Security от 03.06.2020. Срок действия лицензии 19.08.2023г. |
| 4 | Google Chrome | Свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения |
| 5 | Mozilla Firefox | Свободно распространяемое ПО согласно условиям лицензионного соглашения |

6.3. Перечень учебных изданий и учебно-методических материалов

1. Электротехника и электроника: учеб. пособие для студентов направлений бакалавриата 241000 - Энерго- и ресурсосберегающие процессы в хим. технологии, нефтехимии и биотехнологии, 240100 - Хим. технология, 190700 - Технология транспорт. процессов, 220700 - Автоматизация технолог. процессов и пр-в, 220400

- Упр. в техн. системах, 150700 Машиностроение, 151900 Конструктор.- технолог. обеспечение машиностроит. пр-в, 151000 Проектирование технолог. машин и комплексов, 190600 Эксплуатация транспорт.-технолог. машин и комплексов / А. В. Белоусов, Ю. В. Скурятин ; БГТУ им. В. Г. Шухова. Белгород : Изд-во БГТУ им. В. Г. Шухова, 2015. 184 с. Режим доступа: https://elib.bstu.ru/Reader/Book/2015070614435043000000658001
- 2. Трубникова В.Н. Электротехника и электроника. Часть 1. Электрические цепи [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Н. Трубникова. Электрон. текстовые данные. Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2014. 137 с. 2227-8397. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/33672.html
- 3. Иванов, И.И. Электротехника и основы электроники: Учебник [Электронный ресурс] : учеб. / И.И. Иванов, Г.И. Соловьев, В.Я. Фролов. Электрон. дан. Санкт-Петербург : Лань, 2021. 736 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/155680. Загл. с экрана.
- 4. Гордеев-Бургвиц М.А. Общая электротехника и электроснабжение [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Гордеев-Бургвиц. Электрон. текстовые данные. М. : Московский государственный строительный университет, Ай Пи Эр Медиа, ЭБС АСВ, 2017. 470 с. 978-5-7264-1602-1. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65651.html

6.4. Перечень интернет ресурсов, профессиональных баз данных, информационно-справочных систем

- 1. Электронная библиотечная система изд-ва Лань: http://e.lanbook.com
- 2. Электронная библиотека БГТУ им. В.Г. Шухова: https://elib.bstu.ru/
- 3. Электронно-библиотечная система «IPRSMART» http://www.iprbookshop.ru/
- 4. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» http://biblioclub.ru/
- 5. Электронно-библиотечная система IPRBooks: http://www.iprbookshop.ru/
- 6. Электронно-библиотечная система «Консультант студента» http://www.studentlibrary.ru/
- 7. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru/
- 8. Национальная электронная библиотека: http://xn--90ax2c.xn--p1ai/
- 9. Электронная библиотечная система «Юрайт»: https://biblio-online.ru/